

TU 1421 018

směr Nymburk
směr Jičín


k.ú. Zábrdovice u Krince

TU 1421 019

TU 1421 018


TU 1421 017

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ



SEZNAM PS, SO :

- PS 01-01-31 Oprava zabezpečení P45B2
- SO 01-86-01 Napájení PZS P45B2 a oprava osvětlení zastávky Dymokury
- SO 01-72-01 Základy relového domu



BOD VYTÝČOVACÍ SÍTĚ

- o 2378 Bude zachován
- o 2382 Bude zničen
- o 2376 Při ochraně může být zachován
- o 4002 Pomocný bod, dočasně stab.

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	5/2021	Dokumentace k připomínkám	Ing. Miroslav Svoboda
Název stavby/akce:			Označení IS-kód:
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P45B2) trati Chlumec nad Cidlinou - Krince			5622000203
			Označení stavitel:
			21-05-20-311
Název části:	Geodetický podklad		Označení části: N.1.5
Název objektu:			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Vytýčovací síť		Číslo přílohy: 3.2.1
Název části přílohy:	Grafická příloha		Paré:
Kraj:	Katastrální území: Zábrdovice u Krince (676306) Nové Zámky (706841) Světlava u Dymokury (706984) Dymokury (834247)		
Středovětský	TUDU: 142 04		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:	Měřítko:
DUSP+DPS	5/2021	8 x A4	1:1000
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Stupeň dokumentace:	Číslo:	Objekt:
			Průběh:
			Právo:
			Právo: