


BOD VYTÝČOVACÍ SÍTĚ

- 2378 Bude zachován
- 2382 Bude zrušen
- 2376 Při ochraně může být zachován
- 4002 Pomocný bod, dočasné stab.

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ



SEZNAM PS, SO :

- PS 01-01-31 Úprava zabezpečení P4582
- SO 01-86-01 Napájení PZS P4582 a úprava osvětlení zastávky Dymokury
- SO 01-72-01 Základy relového domku

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:
P01	5/2021	Dokumentace k příprávkám	Ing. Miroslav Svoboda
Název stavby/akce:			Dle měřítka (S-kód):
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Kráňec			S622000203
Název části:			Dle měřítka: 21-05-20-311
Geodetický podklad			Označení části: N.1.5
Název objektu:			Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:			Číslo přílohy: 3.2.5
Název části přílohy:			Příloha:
Vytýčovací síť, Grafická příloha			
Kraj:			TU02
Středočeský			1412 04
Katastrální území:			
Zábřeh u Kráňce (676306), Nové Zámky (700841), Svědlice u Dymokur (700884), Dymokury (634247)			
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Měřítko:
DUSP+DPS		5/2021	8 x A4
Formát:		Měřítko:	1:1000
Stupeň dokumentace:		Datum:	Číslo:
5/2021		5/2021	5/2021
Příloha:		Příloha:	Revize:
5/2021		5/2021	5/2021