



POZNÁMKY

Trasa uzemnění je jen schématicky, využijte zemních prací okolo budovy
Naznačený okružní zemnič z drátu FeZn 10 je nutno prověřit
Proměřte všechny stávající zemniče č. 1 až 7
Svorky v zemi zdvojte a chráňte proti korozi
Více informací v technické zprávě

Index	Datum	Popis změny				Zprac.	
Objednatel:		Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň					
HIP		Ing. Miroslav Vejska				Kopie číslo:	
Odpovědný projektant		Ing. Karel Roubal				Stupeň PD DSP+DPS	
Vypracoval		Ing. Karel Roubal					
Datum		03 / 2023				Siletic s.r.o. Selfortova 2919/12, 130 00 Praha	
Místo stavby		U nádraží191; 338 43 Mirošov					
Investor		SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		Číslo zakázky	22Sml00015	Měřítko: 1:100	
STAVBA:						D.SO 01.6	
Mirošov ON - Oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení							
ČÁST DOKUM.:							
SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD						Č. VÝKRESU: 15	
OBSAH VÝKRESU:							
SCHÉMA UZEMNĚNÍ							