



Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
101	PŘEDSÍŇ	15,29	Beton
102	BATERIOVÁ MÍSTNOST	7,09	Beton
103	STAVĚLOVÁ ÚSTŘEDNA	27,55	Beton
104	PROVOZNÍ MÍSTNOST	7,32	Beton
105	PROVOZNÍ WC	1,47	Dlažba keramická
106	SOCIÁLNÍ ŽAZEMÍ ŽENY	8,55	Beton
107	SOCIÁLNÍ ŽAZEMÍ MUŽI	8,68	Beton
108	SDĚLOVACÍ MÍSTNOST	11,94	Beton
109	PROVOZNÍ MÍSTNOST	8,51	Beton
110	PROVOZNÍ MÍSTNOST	6,84	Beton
111	PROVOZNÍ MÍSTNOST	5,75	Beton
112	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	15,38	Antistatik vynil
113	NOCLEŽNA	15,35	Linoleum
114	NOCLEŽNA	16,83	Linoleum
115	CHODBA	16,22	Linoleum
116	SCHODIŠTĚ	7,49	Hlazený beton
117	ZÁDVEŘÍ	14,84	Linoleum
118	SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	14,92	Linoleum
119	NOCLEŽNA	10,96	Linoleum
120	KOUPELNA	4,14	Dlažba keramická
121	WC	2,74	Linoleum
122	KOTELNA	14,24	Beton

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
-------	-------	-------------	--------

Objednatel: **SPRÁVA ŽELEZNIC**
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejksal		Siletic s.r.o	Kopie číslo:
Odpovědný projektant				
Vypracoval	Gabriela Boušová			
Datum	05/2023			
Místo stavby	U nádraží 191; 338 43 Mirošov		Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha	Stupeň PD DSP+DPS
Investor	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23; 326 00 Plzeň		Číslo zakázky	Měřítka: 1:50
STAVBA: Mirošov ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
ČÁST DOKUM.:	SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení		D.S001.1	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV			D.S001.1.3	