



### ČÁST C.3.102

AKTUALIZACE 2022

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK      ±0,000 = xxx.xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

**Objednatel:**  
  
Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 3

**Zhotovitel:** Účastníci Společnosti "SP+SEU\_ChluHra\_PD"  
  
SUDOP PRAHA a.s.  
Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 605 229 020  
e-mail: praha@sudop.cz

**Vedoucí týmu:**  
ING. DANIEL FILIP

**Asistent vedoucího týmu:**  
ING. PAVEL KUBÁT  
Specialista profese:  
ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ

**Středisko:** PROJEKTOVÉ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ  
**Vedoucí střediska:** ING. PAVEL HORÁČEK  
**Odpovědný projektant SO, IO, PS:** ING. DANIEL FILIP  
**Vypracoval:** ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ  
**Kontroloval:** ING. DANIEL FILIP

**Název akce:** MODERNIZACE TRATĚVÉHO ÚSEKU CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  
**Číslo smlouvy:** 17-266.250  
**Projektový stupeň:** DÚR  
**Část:** SITUACNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRESY  
**Datum:** 11/2020  
**Číslo části:** C.3  
**Název přílohy:** Koordinační situace, prověření napojení do sousedních staveb, km 1,5 - 2,9 tratě Velký Osek - Chocení  
**Měřítko:** 1:1000  
**Počet formátů:** 8 x A4  
**Číslo přílohy:** 102