


| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------|--|------------|
| Zaměřil | Zpracoval | Kontroloval | Ověřil |  <div>CHLÁDEK a TINTĚRA Havlíčkův Brod, a.s.</div> <div>VÝKON ZEMĚMĚŘÍČSKÝCH ČINNOSTÍ</div> <div>tel.: 569 400 500, fax.: 569 400 501</div> <div>e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz</div> | |
| CHT HB, a.s. - středisko 038 Geodézie a projekce | Ing. Martin Kuba | Ing. David Kozlík | | | |
| Kraj: Jihočeský | | Obec: Dačice | | | |
| TU: 1862, Železniční stanice Dačice | | | | | |
| <div>DAČICE ON OPRAVA</div> | | | | | |
| | | | | Datum | 03/2021 |
| | | | | Číslo zakázky | 20001 |
| | | | | Souř. systém | JTSK |
| | | | | Výškový systém | Bpv |
| | | | | St. dokumentace | PD |
| <div>SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK PODROBNÝCH BODŮ</div> | | | | Stupeň dok. | Příloha č. |
| | | | | I.6 | 4 |

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK BODŮ PODROBNÝCH BODŮ

Zakázka:

DAČICE ON OPRAVA

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

| Číslo bodu | Y | X | Z | Přesnost/Původ/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org. |
|--------------|------------|-------------|---------|---|
| 186202800032 | 684386.141 | 1162997.671 | 460.520 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800033 | 684385.391 | 1162987.351 | 462.290 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.,Komunik.,Ohrad.zeď vlast.zlstr.kr./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800034 | 684390.542 | 1162987.000 | 462.290 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.,Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800035 | 684372.581 | 1162984.050 | 462.230 | /2/1/Ter.hr.hor.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800036 | 684373.501 | 1162988.671 | 461.830 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800037 | 684374.431 | 1162993.761 | 460.970 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800038 | 684374.221 | 1163002.101 | 460.250 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800039 | 684345.901 | 1162986.010 | 462.120 | /2/1/Ter.hr.hor.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800040 | 684346.311 | 1162987.010 | 461.980 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800041 | 684347.611 | 1162988.461 | 461.800 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800042 | 684348.141 | 1162994.661 | 461.750 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800043 | 684349.031 | 1163000.841 | 461.390 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800044 | 684350.291 | 1163014.761 | 461.040 | /2/1/Ter.hr.hor./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800001 | 684345.881 | 1162985.520 | 462.190 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800055 | 684347.521 | 1162985.380 | 462.250 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800056 | 684348.331 | 1162984.710 | 462.260 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800057 | 684359.401 | 1162983.900 | 462.340 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800058 | 684369.991 | 1162983.130 | 462.300 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800059 | 684371.061 | 1162983.670 | 462.230 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800060 | 684372.591 | 1162983.600 | 462.330 | /2/1/Komunik.,Sil.most-nadj./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800061 | 684373.041 | 1162983.390 | 462.320 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800062 | 684374.221 | 1162983.300 | 462.290 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800063 | 684375.111 | 1162983.220 | 462.120 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800064 | 684378.761 | 1162982.910 | 462.160 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800065 | 684379.661 | 1162982.870 | 462.290 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800066 | 684383.891 | 1162982.550 | 462.290 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800067 | 684397.352 | 1162981.580 | 462.280 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800082 | 684377.511 | 1162987.781 | 462.150 | /2/1/Komunik.,Ohrad.zeď vlast.zlstr.kr./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800083 | 684376.831 | 1162985.500 | 462.100 | /2/1/Komunik./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800085 | 684371.411 | 1163004.661 | 459.500 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800086 | 684371.051 | 1162995.791 | 459.430 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800087 | 684369.481 | 1162988.121 | 459.220 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800088 | 684367.971 | 1162985.050 | 459.270 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800089 | 684368.501 | 1162983.140 | 459.100 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp./20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|---------|--|
| 186202800090 | 684366.393 | 1162975.770 | 459.350 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800091 | 684351.681 | 1162977.470 | 459.140 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800092 | 684352.121 | 1162985.800 | 459.260 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800093 | 684352.961 | 1162994.371 | 459.230 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800094 | 684353.551 | 1163001.871 | 459.440 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800095 | 684355.981 | 1163013.991 | 459.200 | /2/1/Vod.tok-bř.čara,Ter.hr.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800096 | 684312.751 | 1162990.951 | 462.130 | /2/1/Hydrant podz.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800097 | 684312.431 | 1162990.921 | 462.110 | /2/1/Šoup.vod.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800098 | 684312.401 | 1162991.191 | 462.110 | /2/1/Šoup.vod.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800099 | 684311.721 | 1162991.241 | 462.100 | /2/1/Šoup.vod.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800100 | 684311.661 | 1162991.521 | 462.090 | /2/1/Šoup.vod.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800101 | 684313.641 | 1162991.011 | 462.180 | /2/1/Šoup.vod.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800102 | 684347.931 | 1163015.191 | 461.370 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800103 | 684346.611 | 1163002.131 | 461.600 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800104 | 684346.021 | 1162997.281 | 461.760 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800105 | 684345.491 | 1162997.334 | 461.800 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800114 | 684369.860 | 1162983.665 | 462.240 | /2/1/Sil.most-nadj.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800115 | 684359.411 | 1162984.290 | 462.360 | /2/1/Sil.most-nadj.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800116 | 684348.591 | 1162985.220 | 462.240 | /2/1/Sil.most-nadj.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800117 | 684348.641 | 1162985.710 | 462.240 | /2/1/Sil.most-nadj.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800118 | 684369.871 | 1162984.180 | 462.210 | /2/1/Sil.most-nadj.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800119 | 684370.241 | 1162984.163 | 460.220 | /2/1/Ohrad.zed' vlast.zlstr.kr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800120 | 684370.241 | 1162986.490 | 460.020 | /2/1/Ohrad.zed' vlast.zlstr.kr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800121 | 684370.251 | 1162987.671 | 459.360 | /2/1/Ohrad.zed' vlast.zlstr.kr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800122 | 684370.521 | 1162989.741 | 460.080 | /2/1/Ohrad.zed' vlast.zlstr.kr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800002 | 684340.081 | 1162985.920 | 462.180 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800003 | 684340.681 | 1162988.271 | 462.190 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800004 | 684344.271 | 1162988.311 | 462.060 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800005 | 684344.332 | 1162997.452 | 461.830 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800006 | 684327.958 | 1162999.109 | 461.900 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800007 | 684328.004 | 1162999.702 | 462.100 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800008 | 684325.681 | 1162999.931 | 462.160 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800009 | 684325.716 | 1163000.289 | 462.300 | /2/1/Hrana zdi,Bud.nerozl dr.hr.,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800010 | 684317.401 | 1163000.901 | 462.420 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800011 | 684317.251 | 1163000.501 | 462.390 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800012 | 684312.931 | 1163000.611 | 462.510 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800013 | 684312.811 | 1162997.901 | 462.180 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800014 | 684312.071 | 1162997.951 | 461.920 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800015 | 684312.331 | 1163001.381 | 461.630 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800016 | 684317.419 | 1163001.150 | 461.750 | /2/1/Hrana zdi,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800017 | 684325.735 | 1163000.538 | 461.770 | /2/1/Hrana zdi,Bud.nerozl dr.hr.,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800018 | 684330.731 | 1162988.411 | 462.250 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800019 | 684314.081 | 1162989.801 | 462.220 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800020 | 684314.491 | 1162987.731 | 462.300 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800021 | 684330.391 | 1162986.610 | 462.210 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800022 | 684304.121 | 1163002.271 | 461.740 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800023 | 684295.571 | 1163002.741 | 462.130 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800024 | 684290.091 | 1162993.781 | 462.300 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800025 | 684289.041 | 1162979.210 | 462.520 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800026 | 684326.170 | 1163004.907 | 461.700 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|---------|--|
| 186202800027 | 684332.911 | 1162999.221 | 462.080 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800028 | 684337.111 | 1162998.761 | 462.080 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800029 | 684344.241 | 1162998.041 | 461.810 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.,Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800030 | 684344.621 | 1163000.941 | 461.720 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800031 | 684346.136 | 1163016.073 | 461.470 | /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800045 | 684372.741 | 1162993.751 | 460.560 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800046 | 684370.741 | 1162992.711 | 460.020 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800047 | 684351.651 | 1162999.191 | 459.830 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800048 | 684350.441 | 1162998.341 | 459.970 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800049 | 684352.921 | 1163006.961 | 459.530 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800050 | 684352.091 | 1163012.441 | 459.630 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800051 | 684343.031 | 1162986.270 | 462.180 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800052 | 684329.061 | 1162987.411 | 462.250 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800053 | 684322.401 | 1162987.871 | 462.300 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800054 | 684315.921 | 1162988.451 | 462.380 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800068 | 684397.572 | 1162978.550 | 462.250 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800069 | 684383.551 | 1162979.830 | 462.240 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800070 | 684377.601 | 1162980.170 | 462.200 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800071 | 684369.791 | 1162980.680 | 462.170 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800072 | 684359.221 | 1162981.450 | 462.360 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800073 | 684348.121 | 1162982.200 | 462.310 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800074 | 684339.991 | 1162982.590 | 462.250 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800075 | 684329.731 | 1162983.410 | 462.280 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800076 | 684314.291 | 1162984.590 | 462.300 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800077 | 684308.401 | 1162985.050 | 462.280 | /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800078 | 684380.541 | 1162983.500 | 462.270 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800079 | 684387.471 | 1162982.900 | 462.290 | /2/1/Jednotl.strom//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800080 | 684379.991 | 1162984.480 | 462.240 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800081 | 684405.392 | 1162982.720 | 462.190 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800084 | 684391.882 | 1162981.650 | 462.190 | /2/1/VpustN//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800106 | 684346.041 | 1163002.131 | 461.630 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800107 | 684347.461 | 1163015.421 | 461.360 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800108 | 684369.801 | 1162983.730 | 462.520 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800109 | 684369.771 | 1162983.420 | 462.520 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800110 | 684359.389 | 1162984.496 | 464.170 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800111 | 684359.365 | 1162984.200 | 464.170 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800112 | 684348.601 | 1162984.980 | 462.520 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800113 | 684348.611 | 1162985.290 | 462.520 | /2/1/Nos.konstrukce//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800127 | 684365.295 | 1162975.850 | 458.400 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800128 | 684367.361 | 1162983.060 | 458.570 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800129 | 684366.761 | 1162985.290 | 458.640 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800130 | 684368.041 | 1162988.341 | 458.330 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800131 | 684370.031 | 1162995.921 | 458.520 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800132 | 684370.281 | 1163004.491 | 458.480 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800133 | 684357.141 | 1163014.091 | 458.380 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800134 | 684354.831 | 1163001.661 | 458.560 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800135 | 684354.051 | 1162994.431 | 458.650 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800136 | 684351.431 | 1162988.451 | 459.350 | /2/1/Kan.konc.N//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800137 | 684353.361 | 1162985.810 | 458.630 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800138 | 684352.431 | 1162977.410 | 458.590 | /2/1/Bod terénu//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |

| | | | | |
|--------------|------------|-------------|---------|---|
| 186202800139 | 684318.051 | 1162988.071 | 462.350 | /2/1/Dopr.znač.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800140 | 684317.271 | 1162988.191 | 462.360 | /2/1/Stož.bet.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800141 | 684346.241 | 1163015.677 | 461.510 | /2/1/Kab.skříň bez rozlišení//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800123 | 684379.681 | 1162982.840 | 462.170 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800124 | 684383.902 | 1162982.521 | 462.190 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800125 | 684397.362 | 1162981.540 | 462.190 | /2/1/Komunik.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800126 | 684290.101 | 1162993.291 | 462.880 | /2/1/Bod ČSNS//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800142 | 684325.734 | 1163000.522 | 462.300 | /2/1/Hrana zdi,Bud.nerozl dr.hr.//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800143 | 684317.416 | 1163001.127 | 462.450 | /2/1/Hrana zdi//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800144 | 684312.361 | 1163001.339 | 462.530 | /2/1/Hrana zdi//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |
| 186202800145 | 684312.107 | 1162997.968 | 462.200 | /2/1/Hrana zdi//20210309/Ing. Martin Kuba/CHaT HB, a.s. |