

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 23620/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Propojení Holešovic a Letné

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 3:

SO 301.a - Odvodnění prostupu pro pěší - větev DN 400

Při kontrole výkresů a technické zprávy ke stavebnímu objektu **SO 301.a - Odvodnění prostupu pro pěší - větev DN 400** uchazeč objevil rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Jedná se o dodávku a montáž šachet. Na výkrese *D1.3 SO 301_003_Podelne_profily.pdf* jsou znázorněny revizní šachty v počtu 7 ks, v soupisu prací je u položky č. 11 „ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM“ uvedeno množství 5 kusů.

Dále také ve výkaze výměr uchazeč nenalezl kameninové potrubí DN 200MM, které je zakresleno v projektové dokumentaci.

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Projektová dokumentace je doložena pro celý SO 301 Odvodnění prostupu pro pěší.

Z pohledu výkazů je tento objekt rozdělen na SO 301.a (hlavní větev DN400, která je předmětem soutěže) a SO 301.b (již realizovaná vedlejší větev DN200, která není předmětem soutěžené stavby). Z toho důvodu není ŠD-C-3.1, ŠD-C-3 a potrubí DN200 součástí dodávky.

Dotaz č. 4:

SO 001 – Demolice

Ve výkaze výměr u popisu položek je uvedeno následující: „Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. Zajišťuje SŽ.“

Žádáme zadavatele o informaci, zda je stavební objekt *SO 001 – Demolice* předmětem dodávky Uchazeče.

Odpověď na dotaz č. 4:

Poznámka „Zajišťuje SŽ“ byla uvedena chybně a je ze soupisu odstraněna.

SO 001 – Demolice je předmětem dodávky.

Dotaz č. 5:

SO 701 - Oplocení

V zadávací dokumentaci – v soupisu prací objektu SO 701 - Oplocení je položka č. 5 „VRATA A VRÁTKA“ – 37,44 M2. Podle technické zprávy D1_7_001_Technická zpráva.pdf se jedná o dodání vjezdových bran v počtu 6 ks o rozměrech 5,2 x 1,8m, tzn. $6 \times 9,36 \text{ m}^2 = 56,16 \text{ m}^2$.

Dovolujeme si požádat o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

V technické zprávě D1_7_001 v kapitole 2.1 byl chybně uveden počet 6ks bran šířky 6m, v kapitole 2.2.3 byl uveden správný počet 4ks bran šířky 5,2m ($4 \times 9,36 \text{ m}^2 = 37,44 \text{ m}^2$).

Technická zpráva je opravena.

Soupis prací a příloha D1_7_002 jsou v pořádku a platné.

Dotaz č. 6:

SO 101.c - Chodník pro pěší - úprava před žst. Bubny

Dotaz se týká položek č. 13 - LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM – 195 m2 a č. 14 - POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 – 195 m2. Materiál MA 11 je podle názoru uchazeče nevhodný v případě použití litého asfaltu do chodníku, stejně jako podrcení drceným kamenivem. Uchazeč si dovoluje navrhnout materiál MA 8 V s podrcením křemičitým pískem.

Dovolujeme si požádat Zadavatele o potvrzení, že lze uvažovat se záměnou materiálu.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zpracovatel dokumentace s navrženou změnou souhlasí.

Na základě připomínky je upravena příloha SO101_001_Technická zpráva a položky č. 13 a č. 14 soupisu prací pro SO 101.c.

Přílohy:

- 1) D1_7_001_Technická zpráva_Zm001.pdf
- 2) SO101_001_Technická zpráva_Zm001.pdf
- 3) XDC_Prostup_stavenišťem_ŽST_Praha-Bubny_Zm02.xml
- 4) XLS_Prostup_stavenišťem_ŽST_Praha-Bubny_Zm02.xlsx

V Praze

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)