



01	03/2023	Upreveno označení výstražníků PZS P7698 v souladu s ČSN 34 2650 ed.2 upravil SBprojekt s.r.o. - Filip Štěpán
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HIP:	Ing. Marian Kiss		 SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín		Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Marian Kiss				
VYPRACOVAL:	Ing. Marian Kiss				
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Szabo				
Stavba: „Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov“			Archivní číslo: 2003079-02		
Část:	PS 03 - Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 0,301		Formát: A3	Datum: 08/2021	Měřítko: 1:100
Název přílohy:	Polohopisný výkres PZS P7698 v km 0,301 - nový stav			Stupeň PD: Část: D.1.3	Příloha: 0121

katastrální území: Milotice nad Opavou [695181]

PZS - P7566

komunikace III tř. /č.4582
trať: Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem
evid. km 0,301

Legenda:

- Nové konstrukce komunikace
- Nové prvky PZZ
- Hranice pozemku dráhy
- Hranice pozemku k.n.
- Zaměření, terén

Způsob zabezpečení: PZS 3ZN1

Se dvěma světelnými skříněmi "A" a "B"
a se dvěma závorami "A" a "D"
(rovnoběžně s osou koleje, přehrazující celou komunikaci)