



- Legenda:**
- 2001 hranice lomových bodů - Správa železnic, s.o.
  - 3001 hranice lomových bodů - trvalý zábor, nabyvatel SŽ s. o.
  - 4001 hranice lomových bodů - trvalý zábor, nabyvatel Statutární město Opava
  - 39,5 staničení stávající trati
  - 545 stávající body ZVS
  - 545 ohrožené body stávající ZVS
  - 545 zničené body stávající ZVS
  - 2 body koordinčního vytyčovacího výkresu PS 1302
  - 2 body koordinčního vytyčovacího výkresu PS 1502
  - 2 body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 2302
  - 2 body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 2401
  - 2 body koordinčního vytyčovacího výkresu SO 2402

Číslo ověření:  
Datum ověření:

Náležitosti a přesnosti odpovídá  
právním předpisům a podmínkám  
písemně dohodnutým s objednatel.

<b>HRDLIČKA</b> spol. s r. o.		Objednatel: SUDOP PRAHA, a. s.		Pracoviště: Za Lužnami 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
UOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	21.0619
Ing. Jan Trávníček		Ing. Daniela Valešová	Ing. Petr Pavelka	Datum	11/2022
Název zakázky Doplňné závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín - Opava				Souř. systém S-JTSK	Výšk. systém Bpv
				Stupeň dok.	Část
Název výkresu Návrh vytyčovací sítě Obvod stavby				Číslo výkresu 2/3	Měřítko 1 : 1000

7