


<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> <div></div>		<div>Jiná ověření:</div>	
<div>Paré:</div>		<div>Ražítko oprávněné osoby:</div>	
<div>Ověření schéma:</div>		<div>Ověření schéma:</div>	
<div>Revize:</div>		<div>Datum:</div>	
<div>Datum:</div>		<div>Podpis:</div>	
<div>Popis:</div>		<div>Kontroloval:</div>	
<div>Stavebník/Investor:</div>		<div>Správa železnic, státní organizace</div>	
<div>Adresa:</div>		<div>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</div>	
<div>Zástupce investora:</div>		<div>Státní správa západ, Diamond Point</div>	
<div>Adresa:</div>		<div>Ke Švančic 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín</div>	
<div>Zhotovitel díla:</div>		<div>TOP CON SERVIS s.r.o.</div>	
<div>Adresa:</div>		<div>Ke Sírce 1824/56, 182 00 Praha 8</div>	
<div>Kontakt:</div>		<div>T: +420 284 021 740</div>	
<div>E: topcon@topcon.cz</div>		<div>E: topcon@topcon.cz</div>	
<div>Zhotovitel částí/objektu:</div>		<div>TOP CON SERVIS s.r.o.</div>	
<div>Adresa:</div>		<div>Ke Sírce 1824/56, 182 00 Praha 8</div>	
<div>Kontakt:</div>		<div>T: +420 284 021 740</div>	
<div>E: topcon@topcon.cz</div>		<div>E: topcon@topcon.cz</div>	
<div>Hlavní projektant (HIP):</div>		<div>Ing. Libor Marek</div>	
<div>Specialista:</div>		<div>Ing. Libor Marek</div>	
<div>Název stavby/akce:</div>		<div>Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice – Neratovice</div>	
<div>Název části:</div>		<div>Mosty, propustky a zdi</div>	
<div>Název objektu/díle části:</div>		<div>Propustek v km 5,380</div>	
<div>Název přílohy:</div>		<div>Bourací a výkopové práce</div>	
<div>Název díle části přílohy:</div>		<div>Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Novotný</div>	
<div>Kraj:</div>		<div>Katastrální území: Brandýs nad Labem, zápy</div>	
<div>Středověký</div>		<div>Brandýs nad Labem, zápy</div>	
<div>Číslo přílohy (typ/pořadí):</div>		<div>2. 03.0</div>	
<div>Stupeň dokumentace:</div>		<div>DUSP+PDPS</div>	
<div>Shlavitel datum zpracování:</div>		<div>11/2023</div>	