

Seznam výkresů

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

část D.1.1.3

- 200 Situační schéma ŽST Jaroměř
- 201 Situační schéma Jaroměř – Česká Skalice
- 700 Vzorové řezy kabelovou trasou

Část D.1.1.3

- PS 11-01-31 Úprava zabezpečení P5431
- PS 11-01-32 Úprava zabezpečení P5432
- PS 11-01-33 Úprava zabezpečení P5433

Část D.2.2.1

- SO 11-72-01 Základy reléových domků

Část D.2.3.6

- SO 11-86-01 Napájení PZS P5431, P5432 a P5433