

A1 RMS Středí hodnota = 241,8 A MIN = 70,90 A MAX = 525,5 A
A2 RMS Středí hodnota = 227,4 A MIN = 75,60 A MAX = 502,1 A
A3 RMS Středí hodnota = 234,1 A MIN = 90,10 A MAX = 445,0 A
A N-E RMS Středí hodnota = 63,76 A MIN = 17,20 A MAX = 143,7 A

