

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správy majetku

Mgr. Hana Kamasová

vedoucí odboru
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qjabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

MR design CZ, s.r.o.
Vážený pan
Roman Diehel
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1/1

Váš dopis č.j./ze dne:

Naše č.j./sp.zn.:

KUOK 47899/2023

KÚOK/25252/2018/OMPSČ

Vyřizuje/Tel.:

Mgr. Kateřina Neradová

/585 508 164

Olomouc

21. 4. 2023

Nesouhlasné stanovisko s projektovou dokumentací pro stavbu „Výstavba areálu HZS Přerov“

Vážený pane,

dopisem ze dne 10. 3. 2023 jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení ke stavbě „Výstavba areálu HZS Přerov“ a o souhlas s umístěním stavby na pozemcích parc. č. 6868/185 a parc. č. 6868/186, oba v k.ú. a obci Přerov.

Na základě stanoviska odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje Vám sdělujeme, že Olomoucký kraj nesouhlasí s projektovou dokumentací pro stavbu „Výstavba areálu HZS Přerov“ (dále jen „PD“), neboť předložená PD je ve dvou místech v kolizi s naší připravovanou stavbou „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“.

První kolize je u IO 03.01 Kanalizační přípojka-areálové vedení (jednotná). Tato kříží náš SO 101 ve staniční cca km 0,248, kde je navrženo zahloubení trasy přeložky silnice II/150. V daném místě křížení je zahloubení nivelety cca 2,6 m, nicméně je zde navržena i betonová těsnící vana, která v místě křížení zasahuje až do hloubky cca 4,0 m (cca 204,40 m n. m.). Z toho důvodu je nutno kanalizaci navrhnout tak, aby byla osazena na tyto výškové parametry a nemusela se následně investicí Olomouckého kraje překládat hlouběji. Z příložené dokumentace není zřejmá hloubka uložení kanalizace mezi ŠJ3 a ŠJ4, ale z výškových kót v podélném řezu je zřejmé, že není uložena hlouběji než 207 m n. m.

Druhá kolize je u IO 03.04 Areálové vedení vodovodu. Proložením zákresu navrhovaného vodovodu a naší situace vodovodu u okružní křižovatky, kterou jste s projektantem naší stavby již v minulosti konzultovali, je situace trasy vodovodu posunutá cca o 8,5 m (viz příloha). V naší PD je trasa vodovodu dále od Mádrova podjezdu, aby se vodovod nemusel tolik zahlubovat s ohledem na budoucí výškové poměry nivelety komunikace (označená světle modře s navazující přeložkou v investici Olomouckého kraje značenou tmavě modrou barvou, vámi navržená trasa vodovodu je označena žlutě). V bodě křížení je nesoulad cca 50 cm. Trasu vodovodu

je nutno upravit do odsunuté polohy kvůli výškám, přeložce plynu a opěrné zdi. Pohybujeme se se zahloubením komunikace zhruba v hloubce cca 3,2 m vůči budoucí niveletě vozovky, tzn. při výkopu pro vodovod je nutno počítat ještě s další hloubkou navíc.

Doporučuje Vám, abyste zpracování vaší PD konzultovali s projektantem naší stavby, společností HBH Projekt, spol. s .r.o., Ing. Ivo Hejtmanem, tel: 588 499 410, mobil: 605 561 996, email: i.hejtman@hbh.cz.

S přátelským pozdravem

Přílohy: situační snímek