

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby S03084d
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčník :
(NAŠE ZN: 1562/2019-SŽDC-SŽG OLC)

Připomínky Správce PPK : (Ing. J. Grečnár, GrecnarJ@szdc.cz , +420 972 742 570)
Za správu PPK bez připomínek.

Připomínky Správce ŽBP : (Ing. K. Komínek, KominekK@szdc.cz , +420 972 741 234)
Na konec článku I.3 Návrh vytyčovací sítě v technické zprávě požaduji vložit tento odstavec:
„Všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje.
V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPs.“ **Ing. Sabo (Exprojekt): doplněno**

Připomínky Odd. mapování : (Ing. P. Láhner, Lahner@szdc.cz , +420 972 741 034)
Ve výkrese 1363_Situace_Potůčník.dgn bych upozornil, že v km cca 3,290 existuje počítadlo náprav ve skutečnosti (přestože kousek za ním je další cca km 3,320 – to zobrazeno je). Viz foto.
V mapě zobrazeno není to první počítadlo. Dále v km cca 3,130 má být zobrazeno veřejné osvětlení pouze jedenkrát. Viz potůčník.pdf. **Ing. Sabo (Exprojekt): doplněno**
K výkresu 1363_Situace_Lipová Lázně.dgn jsou připomínky zakresleny ve výkresech PDF, viz příloha.
Chybí propustek v evid. km 33,498. Je nutno otevřít poklop vpustě, viz fotografie 9000, 9001, 9002 a 9004 (na vyžádání zašleme). To je levá strana propustu. Napravo již není nic vidět.
Dále jsou nové chráničky kolem propustů a nové kabelové značky na pravé straně ve směru staničení v celém rozsahu km 33,2 – 33,7, které svědčí o nějakém novém kabelu, který již není v mapových podkladech zachycen.
A několik dalších už drobností (viz PDF) – např. chybějící křížení vedení VN a NN, některé cedule chybí a několik bývalých telegrafních sloupů bylo sneseno. **Ing. Sabo (Exprojekt): opraveno**

Připomínky Odd. investiční geodézie : (Ing. F. Hanák, HanakF@szdc.cz , +420 972 741 031)
Do přílohy I.2.2_Údaje z katastru nemovitostí doplnit do konečné verze dokumentace Výpisy z listu vlastnictví. V dokumentaci předložené ke kontrole je adresář prázdný. **Ing. Sabo (Exprojekt): doplněno**
Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní I - Geodetická dokumentace.
Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.
Konečná verze tištěné geodetické dokumentace se zapracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03. **Ing. Sabo (Exprojekt): k odevzdání bude dokumentace ověřena**

S pozdravem

Ing. František Hanák

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa železniční geodézie Olomouc
geodet - kartograf
RP Olomouc, oddělení investiční geodézie
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 031
M 702 197 114
E HanakF@szdc.cz
www.szdc.cz