

## **RE: Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí : připomínky k DSP**

Dobrý den pane inženýre,

provedli jsme kontrolu zaslané opravené geodetické dokumentace ke stavbě Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí.

K připomínkám jednotlivých správců:

Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Válková, [ValkovaM@spravazeleznic.cz](mailto:ValkovaM@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 027) Stavba musí být napojena na náš nestavební projekt (soubory TÚ2191\_TZ(r.2017).pdf, TÚ2191\_SS(r.2017).xlsx, TÚ2191\_situace\_km21,8-22,6(r.2017).dwg .

Vyjádření projektanta železničního svršku (váš e-mail z 27.1.2021) „Napojení projektu na podklady, které zasíláte, by znamenalo zásah prakticky do všech příloh objektu železničního svršku a sanace skal. Tyto podklady jsme měli obdržet před zahájením projektu, ne až nyní. Nejsme schopni této připomínce vyhovět.“ jsme projednali s Ing. Srovnalem (HIS) a dohodli jsme se, že pro tuto stavbu budeme toto stanovisko akceptovat a napojení na náš nestavební projekt nebudeme požadovat.

Upozorňujeme, že od 1. dubna 2020 je platná novelizace předpisu SŽ PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. Dle článku 2.1 je součástí geodetických podkladů, které budou poskytovány zhotoviteli projektové dokumentace, i projektová dokumentace osy koleje ve správě SPPK. SŽG poskytne (pokud je zpracován) projekt geometrické polohy koleje. Před zahájením projekčních prací je nutno projednat s SPPK napojení stavby na tento projekt.

Připomínky Správce ŽMP : (Ing. P. Láhner, [Lahner@spravazeleznic.cz](mailto:Lahner@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 034)

K výkresu TU2191\_21,4-24,5km.dgn chybí seznam souřadnic. Vytvořil jsem jej – soubor TU2191\_21,4-24,5km.txt doplňte do dokumentace.

Připomínky za SŽMP byly vypořádány.

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. F. Hanák, [HanakF@spravazeleznic.cz](mailto:HanakF@spravazeleznic.cz) , +420 972 741 031) I.2 Majetkoprávní část Ve výkresech I.2.1.1\_Majprav cast.pdf a I.2.1.2\_Majprav cast.pdf je zobrazeno šrafováním dotčení i nedrážní parcely 1142/3 ve vlastnictví Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Tato skutečnost je uvedena i v legendě výkresů. V Technické zprávě je uvedeno pouze dotčení drážních pozemků parc. č. 1257, 1170 a 1169, k.ú. Hrubá Voda. Dotčení parcely 1142/3 , jeho rozsah a druh záboru není řešen v tabulkové části.

Připomínka byla vypořádána.

### **I.3 Návrh vytyčovací sítě**

V textové části v souboru I.3.1\_Navrh\_vytyc sit.pdf doplňte:

Pokud dojde k poškození nebo zničení ŽBP, zhotovitel stavby je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému správci ŽBP, nejlépe písemně a nahradit zničenou stabilizaci původním materiálem ve stejné kvalitě jako před stavbou nebo novým materiálem (žulový kámen M2 s křížkem nebo hřebovou značkou). Zaměření zajistí geodet zhotovitele stavby po domluvě se správcem ŽBP nebo bude přeměření objednáno u SŽG na náklady zhotovitele stavby.

19.11.2020 provedl pan Pavel Vlček kontrolu stavu ŽBP v dané lokalitě. Protokol o kontrole a pořízené fotografie jsou ve složce Kontrola ŽBP v příloze připomínek k DSP.

Dle vyjádření Ing. Stoklásky (Geometra Kyjov) došlo v rámci stavby „Zrušení hlásky Jívová vč. demolice“ k poškození/zničení těchto bodů: 1825, 1830, 1833, 1836, 1839. Zaměření a odeslání na kontrolu správci ŽBP by mělo být provedeno v průběhu prosince 2020/ledna 2021.

Upozorněte na tuto informaci v technické zprávě.

Připomínky byly vypořádány.

#### I.5 Obvod stavby

Ve výkresech a v tabulce se seznamem souřadnic není zahrnuto dotčení pozemku parcelní číslo 1142/3, k.ú. Dobrá Voda, zakreslené ve výkresech I.2.1.1\_Majprav cast.pdf a I.2.1.2\_Majprav cast.pdf v majetkoprávní části (vyšrafovaná plocha).

Rozšiřte obvod o tyto dotčené plochy podle majetkoprávní části.

Připomínka byla vypořádána.

K geodetické dokumentaci nemáme další připomínky.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovávány připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

S pozdravem

**Ing. František Hanák**

**Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie**

Vedoucí geodet  
RP Olomouc, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 031  
M 702 197 114  
E HanakF@spravazeleznic.cz  
spravazeleznic.cz