

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn.

Listů/příloh 2/5

Vyřizuje

František HANÁK

Telefon

+420 972 741 031

Mobil

+420 702 197 114

E-mail

HANAKF@SPRAVAZELEZNIC.CZ

Datum

3.12.2020

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

přes C. E. Sta

Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí : připomínky k DSP

Připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí.

Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Válková, ValkovaM@spravazeleznic.cz , +420 972 741 027)

Stavba musí být napojena na náš nestavební projekt (soubory TÚ2191_TZ(r.2017).pdf, TÚ2191_SS(r.2017).xlsx, TÚ2191_situace_km21,8-22,6(r.2017).dwg .

Připomínky Správce ŽMP : (Ing. P. Láhner, Lahner@spravazeleznic.cz , +420 972 741 034)

K výkresu TU2191_21,4-24,5km.dgn chybí seznam souřadnic.

Vytvořil jsem jej – soubor TU2191_21,4-24,5km.txt doplňte do dokumentace.

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. F. Hanák, HanakF@spravazeleznic.cz , +420 972 741 031)

I.2 Majetkoprávní část

Ve výkresech I.2.1.1_Majprav cast.pdf a I.2.1.2_Majprav cast.pdf je zobrazeno šrafováním dotčení i nedrážní parcely 1142/3 ve vlastnictví Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Tato skutečnost je uvedena i v legendě výkresů. V Technické zprávě je uvedeno pouze dotčení drážních pozemků parc. č. 1257, 1170 a 1169, k.ú. Hrubá Voda. Dotčení parcely 1142/3 , jeho rozsah a druh záboru není řešen v tabulkové části.

Od 22.1.2020 je platný předpis SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát.

Základní znění předpisu i s přílohami pro vzorové řešení a rozsahy věcných břemen se vyhledá zde (nejlépe podle řady „MP“):

<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>

V současné době platné podklady v rámci tvorby záborového elaborátu jsou zde (jinak odkaz je i z předpisu v rámci přechodných ustanovení):

<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>

U této stavby by se mělo postupovat podle požadavků dle MP013, ovšem vyjma tvorby VFZE, který skutečně zde nutný není. Na uvedeném webu je k dispozici vzorová dokumentace, podle které je zhotovitel povinen ZE řešit (tabulka, výkres).

I.3 Návrh vytyčovací sítě

V textové části v souboru I.3.1_Navrh_vytyc_sit.pdf doplňte:

Pokud dojde k poškození nebo zničení ŽBP, zhotovitel stavby je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému správci ŽBP, nejlépe písemně a nahradit zničenou stabilizaci původním materiálem ve stejné kvalitě jako před stavbou nebo novým materiálem (žulový kámen M2 s křížkem nebo hřebovou značkou). Zaměření zajistí geodet zhotovitele stavby po domluvě se správcem ŽBP nebo bude přeměření objednáno u SŽG na náklady zhotovitele stavby.

19.11.2020 provedl pan Pavel Vlček kontrolu stavu ŽBP v dané lokalitě. Protokol o kontrole a pořízené fotografie jsou ve složce Kontrola ŽBP v příloze připomínek k DSP.

Dle vyjádření Ing. Stoklásky (Geometra Kyjov) došlo v rámci stavby „Zrušení hlásky Jívová vč. demolice“ k poškození/zničení těchto bodů: 1825, 1830, 1833, 1836, 1839. Zaměření a odeslání na kontrolu správci ŽBP by mělo být provedeno v průběhu prosince 2020/ledna 2021.

Upozorněte na tuto informaci v technické zprávě.

I.5 Obvod stavby

Ve výkresech a v tabulce se seznamem souřadnic není zahrnuto dotčení pozemku parcelní číslo 1142/3, k.ú. Dobrá Voda, zakreslené ve výkresech I.2.1.1_Majprav cast.pdf a I.2.1.2_Majprav cast.pdf v majetkoprávní části (vyšrafovaná plocha).

Rozšiřte obvod o tyto dotčené plochy podle majetkoprávní části.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání 4. Geodetického podkladu pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních předpisů v členění dle Přílohy č. 3 k vyhlášce 146/2008 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Přílohy č. 2 ke směrnici GŘ č. 11/2006.

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze geodetické dokumentace se zpracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

Ing. Jaroslav Eichler

**Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie**

vedoucí oddělení
RP Olomouc, oddělení geodézie staveb

Nerudova 1, 779 00 Olomouc
T 972 741 050
M 724 932 340
E EichlerJ@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Přílohy :

TÚ2191_TZ(r.2017).pdf
TÚ2191_SS(r.2017).xlsx
TÚ2191_situace_km21,8-22,6(r.2017).dwg
TU2191_21,4-24,5km.txt
Kontrola ŽBP (složka s daty)

Přílohy jsou ke stažení přes odkaz DataShare:

<https://datashare.szdc.cz/ad/index.php/s/InzoKY4oOpi6kvm>

Platnost odkazu do 29.1.2021