

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn.

9726/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 14:

PS 01-01-31 – „PZZ přejezdu P1649 v km 71,795: Ve výkazu výměr se nachází následující položka:

81	75E1C7	1	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000
----	--------	---	--------------	-----	-------

Dle zadávací dokumentace předpokládáme protokol UTZ pro nové PZZ a upravované SZZ, tedy 2ks. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 81.

Odpověď na dotaz č. 14:

Množství u pol. č. 81 bylo opraveno na 2 kusy.

Dotaz č. 15:

PS 01-01-31 – „PZZ přejezdu P1649 v km 71,795: V technické zprávě se uvádí:

„Napájecí kabel bude v souběhu zatažen do chráničky z důvodu mechanického oddělení od ostatní kabelizace.“

V rámci které konkrétní položky PS/SO jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž uvedené chráničky?

Odpověď na dotaz č. 15:

Položka pro dodávku a montáž uvedené chráničky, byla doplněna do SO 11-76-01 -> pol. č. 24 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM.

Dotaz č. 16:

PS 01-01-31 – „PZZ přejezdu P1649 v km 71,795: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky:

4	13183	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	90,000
5	13283	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	10,240
6	R13273	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - PŘÍPLATEK ZA KOPÁNÍ V OBSAZENÉ TRASE	M3	181,600
10	17411	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	183,920

Dle součtu množství u pol. č. 4, 5 a 6 by mělo být množství u položky č. 10 celkem 281,840 M3. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu množství u pol. č. 10.

Odpověď na dotaz č. 16:

V položce č. 4 je zahrnuto i hloubení jam pro základy výstražníků, návěstidel, RD apod. Zemina z těchto výkopů bude odvezena k likvidaci na skládku odpadů. Proto součet množství hloubení jam a rýh nemůže odpovídat množství položky pro zásyp jam a rýh.

Přílohy:

- XLS_Vyst_PZS_P1649_71_795_CBudejovice_CKriz_20240522_zm03

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC

náměstek ředitele OJ, Stavební správa západ
na základě pověření č. 38/2021 ze dne 12.11.2021
Správa železnic, státní organizace