

Vyjádření k inženýrským sítím, podzemním vedením, zařízením a objektům ve správě SŽ, s. o., Oblastního ředitelství Ostrava, Správy pozemních staveb (SPS)**Int.ev.č.: 144/2022-SŽ-OŘ OVA-SPS**

Stavba: „Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín“; Vyjádření k existenci sítí

Trať: 2501JH - žst. Český Těšín frýdecké předn. - ST Ostrava kol. 1t - 3t

2501J1 - žst. Český Těšín - kol. 100 - 102, 0 - 2

Km: křížení 136.815 - 137.014

mimo 318.000 - 318.200

Žadatel: JM YARD service, s.r.o.

	Ing. Andrea Brožová	Od koho	Lucie Doláková, DiS.
úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava	úsek, org. jednotka:	Oblastní ředitelství Ostrava
odbor:	ÚTN OPS Ostrava	odbor:	SPS
		telefon:	+420 972 766 241
		e-mail:	Dolakova@spravazeleznic.cz
Datum	01. 09. 2022	Počet stran	2
		Počet příloh	1

Datum projektu: 08/2022

Rozsah předložené dokumentace: žádost, situace

V zájmové oblasti se ☒ **nacházejí** ☐ **nenacházejí** podzemní vedení a zařízení (PVaZ) ve správě Správy pozemních staveb OŘ Ostrava. Při projektování a realizaci je nezbytné dodržení ČSN 73 6005 „O prostorovém uspořádání sítí technického vybavení“ a respektování ochranných pásem PVaZ.

Dotčená zařízení jsou zakreslena:☒ v předložené situaci☐ v dokumentaci vyhotovené správcem – situace sítí**Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání, poté je nutno požádat o aktualizaci.****Další podmínky:**

Ve vyznačených zájmovém území nebo v jeho blízkosti se **nachází** inženýrské sítě, podzemní vedení a zařízení (PVaZ) spadající do správy SPS OŘ Ostrava. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plynová přípojka, teplovod a vodovodní přípojka - viz situace, které jsou napojeny na následující objekty ve správě SPS OŘ Ostrava:

- km 318.06, **Český Těšín - sídlo TO + MES**, IC6000315394, p.č. 2281/3, k.ú. Český Těšín,

- km 318.02, **Český Těšín - stavědlo č.1**, IC5000244530, p.č. 2281/4, k.ú. Český Těšín.

Inženýrské sítě byly zakresleny v situaci pouze orientačně. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené sítě ve správě SPS.

Ve vyznačeném zájmovém území se dále nachází další objekty ve správě SPS OŘ Ostrava, který jsou bez inženýrských sítí. Jedná se o následující objekty:

- km 318.08, **Český Těšín - TO-zastřešení pro mob.prostředky MS**, IC6000315399, p.č. 2281/5, k.ú. Český Těšín,
- km 318.12, **Český Těšín - TO-sklad olejů a nafty**, IC6000315402, p.č. 3335/14, k.ú. Český Těšín,
- km 318.04, **Český Těšín - objekt mechanizace**, IC6000406599, p.č. 2281/2, k.ú. Český Těšín.

Výše zmíněné objekty požadujeme v průběhu prací chránit před poškozením, a v případě jeho vzniku přivolat provozního správce (tel. 602 749 357) a vše uvést na vlastní náklady do původního stavu.


Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí SPS **požadujeme dodržet** následující kroky a **přizvat** při nich níže zmíněné osoby:

- **Vytyčení** – vedoucí technického oddělení (VTO) SPS (mobil 720 964 303, tel. 972 766 202)
- **Zahájení a ukončení prací** – správce obvodu Český Těšín (tel. 602 749 357).
- **Ohlášení poškození či obnažení inž.sítě** – správce obvodu Český Těšín.
 - Po provedení opravy vždy před zásypem – správce obvodu Český Těšín.

S pozdravem


Ing. Pavla Olšovská
přednosta SPS OŘ Ostrava

Za správnost: Ing. Přemysl Koňakovský, vedoucí TO SPS
Na vědomí: Ing. Lucie Koňakovská, správce obvodu Český Těšín



Přílohy:
Příloha 1 – sítě areálu MES Český Těšín