


Legenda:

- 2001 hranice lomových bodů - Správa železnic, s.o.
- 4001 hranice lomových bodů - dočasný zábor
- 5001 hranice lomových bodů - Dočasný zábor (nájem) pozemku ve vlastnictví ČD a.s. k převodu na SŽ s.o.
- 7001 hranice lomových bodů - UMVŽST
- 474-4 souřadnice bodů polohy dle katastrální mapy
- 39,5 staničení stávající trati
- 545 stávající body ZVS
- 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu PS 01-01-31
- 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 01-10-99
- 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 01-86-01
- 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 01-13-01
- 2 body koordináčního vytyčovacího výkresu SO 01-10-01

Číslo ověření: 1307/2023
Datum ověření: 10.11.2023

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům a podmínkám
pisemné dohodnutým s objednatelem.

		Objednatel: ATE, s. r. o.		Pracoviště: Za Lužinami 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	23.0708
Ing. Jan Trávníček		Bc. Roman Slapníčka	Ing. Jan Trávníček	Datum	09/2023
				Souř. systém S-JTSK	Výšk. systém Bpv
Název zakázky				Stupeň dok.	Část
Doplnění závor na př. P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice				DSP+PDPS	I.3.2, I.4.2, I.5.2
Název výkresu Návrh vytyčovací sítě Koordináční vytyčovací výkres Obvod stavby			Číslo výkresu 2/3	Formát 5xA4	Měřítko 1 : 1000