

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -
ZE DNE: -NAŠE ZN: 2022-072
DATUM: 1.11.2022ADRESÁT:
viz prezenční listinaVYŘIZUJE: Ing. Radek Šíp
TELEFON: 606 272 154 / 533 312 000
E-MAIL: sip@exprojekt.czPOČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 4**Zakázka:** Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav – Brno, (DUSP+PDPS)
Věc: Záznam z prohlídky sklepů

Prohlídka sklepů se uskutečnila dne 20.10.2022 na základě požadavků ze vstupního místního šetření, které proběhlo 16.9.2022.

1 Přítomní

Dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu.

2 Popis

Prohlídka sklepních prostor proběhla za účasti správců jak ze strany Správy železnic s.o. (OP2), tak společnosti BNSD a.s. (OP1). Byly prohlédnuty všechny sklepní místnosti, které se nacházejí v obou opěrách. **Pro lepší představu dispozičního uspořádání, je nedílnou součástí tohoto záznamu také výkresová dokumentace**, která byla pro obě opěry dodána příslušnými správci. Ve vnitřních prostorách OP2 se nacházela herna BONVER. Nyní jsou prostory nevyužívané a není snaha tyto prostory za každou cenu zachovat.

Dle přiloženého výkresu „OP1_Rekonstrukce BNSD“ mělo dojít k demolici příček místnosti 0.103. Ta je doposud zachována. V této místnosti je umístěn výměník. V místnosti, která původně byla tvořena ze tří místností (0.073, 0.074 a 0.075) je instalována vzduchotechnika, která je vyvedena ven z budovy přes původní dveře v obvodovém zdivu.

Na základě vizuální prohlídky, kde bylo zjištěno, že zdivo ve vnitřních prostorách nevykazuje známky promáčení a degradace, bude následně prověřena možnost zachování stávajících opěr. Vzhledem ke směru valby kleneb nebude nutná jejich demolice v případě částečného ubourání uložení mostu. Budou provedeny jádrové vrty vždy po dvou v každé opěře. Dále bude provedena kopaná sonda v kolejišti za opěrou OP2 pro zjištění tloušťky klenby a možnosti pažení a zásypů.

Záznam sestavil: Ing. Radek Šíp, EXprojekt s.r.o.

S pozdravem,
Ing. Ondřej Čech, jednatel společnosti

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno

Datum: 22.9.2022

Předmět: Prohlídka sklepních prostor

Místo konání: Most v km 155,900 trati Břeclav - Brno



Poř. č.	Jméno, příjmení	Organizace	Telefon	Email	Podpis
1	Ing. Radek Šíp	EXprojekt s.r.o.	606 273 154	sip@exprojekt.cz	
2	Ing. Josef Marek	EXprojekt s.r.o.	724 389 722	marek@exprojekt.cz	
3	Ing. Petr Mihulka	TESIA s.r.o.	737 400 582	petr.mihulka@tesia.cz	
4	Ing. Jiří Dittmer	SŽ, s.o., SSV	724 932 287	Dittmer@spravazeleznic.cz	
5	Ing. Petr Kácal	SŽ, s.o., OŘ Brno, SMT	724 221 023	Kacal@spravazeleznic.cz	
6	Ing. Václav Vlasák	SŽ, s.o., OŘ Brno, SMT	602 571 650	vlasakv@spravazeleznic.cz	
7	Bc. Jiří Heuer	SŽ, s.o., OŘ Brno, příprava staveb	722 958 707	Heuer@spravazeleznic.cz	
8	p. Gajdoš	BNSD a.s.	736 688 421		
9	Tomáš Pecha	SŽ, s.o., OŘ Brno, SPS	602 562 329	pecha@spravazeleznic.cz	
10	Ing. Jaroslav Sedláček	MCO, a.s.	723 691 269	sedlacek@moravia.cz	
11					
12	p. Žatecký	BNSD a.s.	731 335 336	Petr.zatecky@cushwake.com	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					