



**Č E S K É D R Á H Y s . o .**

Divize dopravní cesty o. z.

**TECHNICKÁ ÚSTŘEDNA DOPRAVNÍ CESTY**

Sekce technické dokumentace

Oddělení typové dokumentace

772 58 Olomouc , Nerudova 1

---

Č.j. : 411/2001 TÚDC-OTD

V Olomouci dne 17.10.2001

Vyřizuje : Ing. Pavel Pišťák  
Tel.: 068-472 5769, ČD: 950-5769

VĚC:

### **Změna č.1**

## **Technické kvalitativní podmínky staveb ČD Třetí - aktualizované vydání /z roku 2000/**

Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-16013/2001 ze dne 31.7.2001  
Účinnost od 1.11.2001

V období od schválení třetího - aktualizovaného vydání Technických kvalitativních podmínek staveb ČD v říjnu 2000 došlo k některým změnám souvisejících podkladů v míře, která si vyžádala:

1. Změnu dvou kapitol TKP:  
Kapitola 22 - Izolace proti vodě  
Kapitola 25 - Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí, část B - Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozii
2. Doplnění TKP o Opatření vrchního ředitele divize dopravní cesty ČD č.102 – ”Zvýšení technologické kázně při zvyšování a udržování bezstykové kolejí”, č.j. 56675/2001-O13 ze dne 21.5.2001. Toto opatření do doby další aktualizace TKP tvoří jejich nedílnou součást.
3. Částečné změny textu TKP v kapitolách 1, 6, 26, 27, 28, 29, 30

### **Změny proved'te následovně:**

- Kapitoly 22 a 25B nahrad'te přiloženými novými kapitolami
- Doplňte komplet TKP Opatřením VŘ DDC č. 102
- Rukopisně proved'te opravy uvedené na listu ”Změny v textu TKP”

Jednotlivým objednatelům TKP je změna zaslána v počtu objednaných výtisků TKP. Příjemce proto žádám, aby změna byla rozdělena všem držitelům jednotlivých výtisků TKP.

Ing. Pavel Pišťák  
vedoucí oddělení typové dokumentace

---

TELEFON  
068-4725769  
drážní 950-5769

FAX  
068-4725290  
drážní 950-5290

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Praha město  
č. účtu 70306-021/0100

IČO  
48118664

DIČ  
001-48118664  
Obchodní rejstřík:  
Městský soud v Praze-  
oddil A, vložka 7764

## Změny v textu TKP

### Kapitola 1:

Čl. 1.15.1 Technické normy - řádek, ve kterém je uvedena TNŽ 34 2601- zrušte bez náhrady. Norma nahrazena TNŽ 01 0101. Dále v řádku, ve kterém je uvedena norma TNŽ 34 2602, opravte datum účinnosti na 1.1.2000. Norma byla novelizována.

### Kapitola 6:

Čl. 6.3.1.3 v části Nestmelené vrstvy - na konci druhého odstavce (str. 5, poslední řádek) opravte hodnotu "0,25 m" na "0,15 m" a v části Stmelené vrstvy - v druhém odstavci opravte hodnotu "0,15 m" na "0,25 m".

### Kapitola 26:

Čl. 26.4.3 - na konec článku vložit nový odstavec

"Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí silnoproudých zařízení, dálkového a ústředního řízení, musí být doložena kopí licenční smlouvy na použitý software."

### Kapitola 27:

Čl. 27.1 druhý odstavec - za slova ".....na základě polohopisného výkresu" doplňte text ", případně situačního schématu,".

Čl. 27.4.3 - na konec článku vložte nový odstavec

"Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí zabezpečovacího zařízení, musí být doložena kopí licenční smlouvy na použitý software."

Čl. 27.4.5. - v prvním odstavci za slovo "zárovky" doplňte slovo "svíticí diody" a dále nahraďte ve slovním spojení "kolejové desky" slovo "kolejové" slovem "indikační".

Čl. 27.6.3 poslední odstavec - v první větě doplňte slovo "schválené" mezi slova "oproti" a "dokumentaci".

Čl. 27.6.5. poslední odstavec - v první větě doplňte slovo "schválené" mezi slova "oproti" a "dokumentaci"

### Kapitola 28:

Čl. 28.3.12 předposlední odstavec - opravte odkaz na znění "podle článku 28.2.8".

Čl. 28.4. - za první odstavec doplňte nový odstavec

"Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí sdělovacího zařízení, musí být doložena kopí licenční smlouvy na použitý software."

### Kapitola 29:

Čl. 29.4 - na konec článku vložit nový odstavec

"Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí silnoproudých zařízení, dálkového a ústředního řízení, musí být doložena kopí licenční smlouvy na použitý software."

### Kapitola 30:

Čl. 30.4.1 - na konec článku vložit nový odstavec

"Dodávka technologických počítačů, které jsou součástí silnoproudých zařízení, dálkového a ústředního řízení, musí být doložena kopí licenční smlouvy na použitý software."