



Spolufinancováno
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.5.2023	Dokumentace PDPS	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz	
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			
Kontakt:				
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno T: +420 515 917 689 projekce@signalprojekt.cz			
Kontakt:				
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina	Specialista:	Ing. Miroslav Švorčík	

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín		Označení investora: S621500589
Název části:	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)		Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílčí části:	Nezamyslice - Hruška, TZZ		Označení části: D.1.1.2
			Označení objektu/komplexu: PS 22-28-11
Název přílohy:	Polohopisný výkres - podchody pod kolejemi		Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílčí části přílohy:	-		2. 104
Odpovědný projektant: Ivo Jabůrek	Zpracovatel přílohy: Ivo Jabůrek	Měřítko: - Formáty: 2 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Nezamyslice 704393, Němčice n.H 703044, Hruška 648671	TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	Smluvní datum zpracování: 01.05.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9	-	P D P S	- D 1 1 0 2	- P S 2 2 2 8 1 1	- X X	- 2 - 1 0 4 - 0 0 0

Tabulka příčných přechodů pod kolejemi – umístění chrániček

Pořadí přechodu	Km trati (osa přechodu)	Počet trubek	Počet vrstev nad sebou	Počet trub v každé vrstvě	Profil chráničky	Materiál chráničky	Podchod pod kolejí č.	Ukončení chráničky záslepkou	Vyvedení konců chr. nad terén v délce	Druh kabelu	Realizace chráničky pro PS,SO	Realizace chráničky v rámci PS, SO	Poznámka
	km	ks	ks	ks	cm			L / P	m				
1	61,778	1	1	1	DN160	HDPE	2	A/A	0,50	ZZ	pro 3. stavbu	SO 22-16-01	
		1	1	1	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	pro 3. stavbu	SO 22-16-01	
2	62,027	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	pro 3. stavbu	SO 22-16-01	
3	62,102	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
4	62,415	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
5	62,900	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
6	64,267	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
7	64,778	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
8	65,170	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-11	SO 22-16-01	
9	65,792	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-02	SO 22-16-01	
10	66,050	3	2	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-02	SO 22-16-01	
11	66,216	1	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-02	SO 22-16-01	
12	66,381	3	2	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-02	SO 22-16-01	
13	66,688	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-02	SO 22-16-01	
14	67,238	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
15	67,636	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
16	68,281	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
17	68,973	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
18	69,665	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
19	70,184	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
20	70,515	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	PS 22-28-12	SO 22-16-01	
21	70,622	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	pro 5. stavbu	SO 22-16-01	
22	70,948	2	1	2	DN160	HDPE	1, 2	A/A	0,50	ZZ	pro 5. stavbu	SO 22-16-01	

Pozn.:

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovníě zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.

Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky.

Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly k těsnění.