

Opravy a revize klimatizací v obvodu SPS OŘ Hradec Králové 2025

Soupis klimatizačních jednotek

| Položka | Adresa umístění                  | Budova                | Patro | Místnost          | Správce | Kontakt  | Telefon   | E-mail                      | Výrobce    | Typ vnitřní jednotky       | Typ vnější jednotky  | Venkovní/vnitřní | Výrobní číslo | Výkon/Příkon     | Médium | Obsah chladiva | Revize | Platnost revize d | Poznámka   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|------------|
| 1       | Č. Třebová                       | bývalá stravovna, HZS | 1     | 1P21              | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-B1012KVG-E 2 kusy      | RAS-2M18U2AVG-E      | venkovní         | 93200589      | 2700W            | R32    | 1,02 Kg        |        |                   |            |
| 2       | Č. Třebová                       | bývalá stravovna, HZS | 1     | 1P19              | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-B1012KVG-E 2 kusy      | RAS-2M18U2AVG-E      | venkovní         | 93200547      | 2700W            | R32    | 1,02 Kg        |        |                   |            |
| 3       | Č. Třebová                       | bývalá stravovna, HZS | 1     | kulturní místnost | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Acond      | AR41-12WHRDN1-QRCBGW       | AR41-12WHRDN1-QRCBGW | venkovní         |               | 2500W            | R410A  | 0,95 Kg        |        |                   |            |
| 4       | Č. Třebová                       | POŽ                   | 0     | VÍPO, ZVÍPO, MTZ  | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-B1012KVG-E 3 kusy      | RAS-3M26U2AVG-E      | venkovní         | 92500047      | 3800W            | R32    | 1,92 Kg        |        |                   |            |
| 5       | Č. Třebová                       | POŽ                   | 0     | seniářská         | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAV-5M40ATP-E              | RAV-5M40ATP-E        | venkovní         | 43100050      | 2070W            | R410A  | 1,4 Kg         |        |                   |            |
| 6       | Č. Třebová                       | POŽ                   | 1     | technik, V5       | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-B1012KVG-E 2 kusy      | RAS-2M18U2AVG-E      | venkovní         | 93200569      | 2700W            | R32    | 1,02 Kg        |        |                   |            |
| 7       | Č. Třebová                       | POŽ                   | 1     | OIS               | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-107SKV-E6              | RAS-107SAV-E6        | venkovní         | 42402087      | 1150W            | R410A  | 0,63 Kg        |        |                   |            |
| 8       | Č. Třebová                       | Objekt 019            | 2     | 2P06              | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Mitsubishi | MUZ-HR35V                  | MUZ-HR35V            | venkovní         | 6038155       | 1080W            | R410A  | 0,80 Kg        |        |                   |            |
| 9       | Č. Třebová                       | Objekt 019            | 1     | 1P33              | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Mitsubishi |                            |                      | venkovní         |               |                  |        |                |        |                   |            |
| 10      | Č. Třebová nám. Jana Pernera 579 | VB                    | 2     | 2P213             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-137SKV-E7              | RAS-137SAV-E6        | vnitřní          | 62100119      | 1500W            | R410A  | 0,63 Kg        |        |                   |            |
| 11      | Č. Třebová nám. Jana Pernera 579 | VB                    | 2     | 2P206             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-107SKV-E7              | RAS-107SKV-E7        | venkovní         | 53100041      | 1150W            | R410A  | 0,63 Kg        |        |                   |            |
| 12      | Č. Třebová nám. Jana Pernera 579 | VB                    | 2     | 2P216/217         | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-B10N3KV2-E1 2kusy      | RAS-2M18S3AV-E       | vnitřní          | 62700078      | 2700W            | R410A  | 1,32 Kg        |        |                   |            |
| 13      | Č. Třebová nám. Jana Pernera 579 | VB                    | 1     | 1P215             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | 2kusy                      | RAS-2M18U2AVG-E      | venkovní         | 22700545      | 2700W            | R32    | 1,02 Kg        |        |                   |            |
| 14      | Jabloneň nad Orlicí bez čp       | napájecí stanice      | 0     | velin             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Airwell    | ODUOU 9-9 RC R410.AW       |                      | venkovní         | 2622778221    | 2300W            | R410A  | 0,760 Kg       |        |                   |            |
| 15      | Kerhartice                       | napájecí stanice      | 0     | velin             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Daikin     | RX3S3L2V18                 |                      | venkovní         | 1065922       |                  | R410A  | 1,2 Kg         |        |                   |            |
| 16      | Kerhartice                       | napájecí stanice      | 0     | velin             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Daikin     | RX3S3L2V18                 |                      | venkovní         | 1064942       |                  | R410A  | 1,2 Kg         |        |                   |            |
| 17      | Rudolice v Čechách               | NS rozvodná 110 kV    | 0     | technologie       | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Mitsubishi | MSZ-HR35VF                 | MSZ-HR35VF           | venkovní         | 0C060393TR    | 1210W            | R32    | 0,45 Kg        |        |                   |            |
| 18      | Rudolice v Čechách               | napájecí stanice      | 0     | velin             | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | FUJI       | RSQ18LBCA/RSQ07LMCA 2 kusy | ROG24LA13            | venkovní         | 1002202       | 2000W            | R410A  | 2,2 Kg         |        |                   |            |
| 19      | Ústí nad Orlicí                  | nová VB               | 0     | vestibul          | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-24PAVSG-E              | RAS-24PAVSG-E        | venkovní         | 92500029      | 2670W            | R32    | 1,14 Kg        |        |                   |            |
| 20      | Ústí nad Orlicí                  | nová VB               | 0     | vestibul          | SPS CT  | Portisch | 720840880 | Portisch@spravazeleznic.cz  | Toshiba    | RAS-24PAVSG-E              | RAS-24PAVSG-E        | venkovní         | 92500036      | 2670W            | R32    | 1,14 Kg        |        |                   |            |
| 21      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | stěna budovy      | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Frimec     |                            | F5LCY80A1RC          | venkovní         |               |                  |        | R410a          | 2,75   | ano               | 07.10.2025 |
| 22      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 05            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M10SKV-E               |                      | vnitřní          | 20385712      |                  |        |                |        |                   |            |
| 23      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 04            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M13SKV-E               |                      | vnitřní          | 20381172      |                  |        |                |        |                   |            |
| 24      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 10            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M13SKV-E               |                      | vnitřní          | 20380674      |                  |        |                |        |                   |            |
| 25      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 3M26UA-E               |                      | venkovní         | 20440213      | 9 Kw / 2 Kw      | R32    | 1,92           |        |                   |            |
| 26      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 5M34UAV-E              |                      | venkovní         | 203N0030      | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a  | 3,39           | ano    | 07.10.2025        |            |
| 27      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 18            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M10SKV-E               |                      | vnitřní          | 20384701      |                  |        |                |        |                   |            |
| 28      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 20            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M10SKV-E               |                      | vnitřní          | 23200192      |                  |        |                |        |                   |            |
| 29      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 21            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M10SKV-E               |                      | vnitřní          | 20385713      |                  |        |                |        |                   |            |
| 31      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 19            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M13SKV-E               |                      | vnitřní          | 20381380      |                  |        |                |        |                   |            |
| 31      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 3     | 3.P 22            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS M13SKV-E               |                      | vnitřní          | 20480585      |                  |        |                |        |                   |            |
| 32      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 4M27UAV-E              |                      | venkovní         | 203N0624      | 9,3 Kw / 2,29 Kw | R410a  | 2,4            | ano    | 07.10.2025        |            |
| 33      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 25            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22700474      |                  |        |                |        |                   |            |
| 34      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 05            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 32501808      |                  |        |                |        |                   |            |
| 35      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 04            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22700276      |                  |        |                |        |                   |            |
| 36      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 26            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22800387      |                  |        |                |        |                   |            |
| 37      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 4M27UAV-E              |                      | venkovní         | 20440196      | 9,3 Kw / 2,29 Kw | R410a  | 2,4            | ano    | 07.10.2025        |            |
| 38      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 19            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22700303      |                  |        |                |        |                   |            |
| 39      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 23            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22800866      |                  |        |                |        |                   |            |
| 40      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 24            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22700468      |                  |        |                |        |                   |            |
| 41      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 2     | 2.P 20            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KVE-E             |                      | vnitřní          | 22800412      |                  |        |                |        |                   |            |
| 42      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 5M34UAV-E              |                      | venkovní         | 21040032      | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a  | 3,44           | ano    | 07.10.2025        |            |
| 43      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 04            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 23200209      |                  |        |                |        |                   |            |
| 44      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 05            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Daikin     | FTXPS3N9                   |                      | vnitřní          | 3338841025862 |                  |        |                |        |                   |            |
| 45      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | stěna             | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Daikin     |                            |                      | venkovní         | 4499141016798 |                  |        | R32            | 0,7    | ne                |            |
| 46      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 06            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100678      |                  |        |                |        |                   |            |
| 47      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 26            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100668      |                  |        |                |        |                   |            |
| 48      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 10            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100538      |                  |        |                |        |                   |            |
| 49      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 15            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100679      |                  |        |                |        |                   |            |
| 50      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | střecha           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS 5M34UAV-E              |                      | venkovní         | 21040031      | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a  | 3,44           | ano    | 07.10.2025        |            |
| 51      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 24            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 23200192      |                  |        |                |        |                   |            |
| 52      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 16            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100367      |                  |        |                |        |                   |            |
| 53      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 11            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100543      |                  |        |                |        |                   |            |
| 54      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 17            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100540      |                  |        |                |        |                   |            |
| 55      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | 1.P 23            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32100714      |                  |        |                |        |                   |            |
| 56      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | stěna             | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | venkovní         | 30740094      | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a  | 3,24           | ano    | 07.10.2025        |            |
| 57      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 12            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32501827      |                  |        |                |        |                   |            |
| 58      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 07            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32501361      |                  |        |                |        |                   |            |
| 59      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 06            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32601354      |                  |        |                |        |                   |            |
| 60      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 10            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32601596      |                  |        |                |        |                   |            |
| 61      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 11            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32601356      |                  |        |                |        |                   |            |
| 62      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 13            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32700019      |                  |        |                |        |                   |            |
| 63      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | stěna             | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | venkovní         | 30340203      | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a  | 3,59           | ano    | 07.10.2025        |            |
| 64      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 22            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 32800189      |                  |        |                |        |                   |            |
| 65      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 14            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32501611      |                  |        |                |        |                   |            |
| 66      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 20            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32601061      |                  |        |                |        |                   |            |
| 67      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 0     | 0.P 21            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3SV2-E             |                      | vnitřní          | 32601608      |                  |        |                |        |                   |            |
| 68      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       | stěna             | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | venkovní         | 4490818       | 6,2 Kw / 1,44 Kw | R410A  | 1,5            |        |                   |            |
| 69      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | kancelář ředitel  | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2-E             |                      | vnitřní          | 42402852      |                  |        |                |        |                   |            |
| 70      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               | 1     | kancelář ředitel  | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravazeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KV2-E             |                      | venkovní         | 42402488      |                  |        |                |        |                   |            |
| 71      | OR HK U Fot.                     | bud.č.1               |       |                   |         |          |           |                             |            |                            |                      |                  |               |                  |        |                |        |                   |            |

|     |              |         |   |                         |        |          |           |                             |            |                 |                  |          |           |                  |       |      |     |            |  |
|-----|--------------|---------|---|-------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------------------|-------|------|-----|------------|--|
| 101 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   |                         | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-10GKP-E2    |                  | vnitřní  | 82300750  |                  |       |      |     |            |  |
| 102 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | stěna budovy            | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | RAS-10GA-E2      | venkovní |           | 2,73 Kw / 0,85   | R410a | 0,72 |     |            |  |
| 103 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | střecha                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | TOSHIBA    |                 | RAV-SP1404AT8-E  | venkovní | 506X0111  | 12,5 Kw / 3,56   | R410a | 3,1  | ano | 07.10.2025 |  |
| 104 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | střecha                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | TOSHIBA    | RAV-SM1407CTP-E |                  | venkovní | 52500147  |                  |       |      |     |            |  |
| 105 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | střecha                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS 5M345       |                  | venkovní | 62100064  | 11 Kw / 2,92 Kw  | R410a | 3,85 | ano | 07.10.2025 |  |
| 106 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 06                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62301321  |                  |       |      |     |            |  |
| 107 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 11                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RASB10N3KV2     |                  | vnitřní  | 62301324  |                  |       |      |     |            |  |
| 108 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 12                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RASB10N3KV2     |                  | vnitřní  | 62301758  |                  |       |      |     |            |  |
| 109 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 13                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RASB13N3KV2     |                  | vnitřní  | 62302017  |                  |       |      |     |            |  |
| 110 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 14                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RASB10N3KV2     |                  | vnitřní  | 62301314  |                  |       |      |     |            |  |
| 111 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | střecha                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | 2M18S3AV-E       | venkovní | 62200308  | 5,2 Kw / 1,34 Kw | R410a | 1,32 |     |            |  |
| 112 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 13                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RASB10N3KV2     |                  | vnitřní  | 62301746  |                  |       |      |     |            |  |
| 113 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 14                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62301751  |                  |       |      |     |            |  |
| 114 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | stěna                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RX60G4V1B       |                  | venkovní | 7007694   |                  |       |      |     |            |  |
| 115 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | OR HK - přístavba MP 04 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | FTX60GV1B       |                  | vnitřní  | E026998   |                  |       |      |     |            |  |
| 116 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   |                         | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-2M18S3AV-E  |                  | vnitřní  | 62701126  |                  |       |      |     |            |  |
| 117 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 18                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62605676  |                  |       |      |     |            |  |
| 118 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 15                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62605667  |                  |       |      |     |            |  |
| 119 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | střecha                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | RAS-4M27S3AV-E   | venkovní | 63000094  | 8 Kw / 2,29 Kw   | R410a | 3,24 | ano | 07.10.2025 |  |
| 120 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 17                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62605681  |                  |       |      |     |            |  |
| 121 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 15                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62605981  |                  |       |      |     |            |  |
| 122 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 23                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62607281  |                  |       |      |     |            |  |
| 123 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 3 | P. 12                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RAS-B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62605980  |                  |       |      |     |            |  |
| 124 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | stěna                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | RAS-3M26S3AV-E   | venkovní | 82100825  | 7,5 Kw / 2 Kw    | R410a | 2,4  | ano | 07.10.2025 |  |
| 125 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 0 | OP 05                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-B10N3KV2-E  |                  | vnitřní  | 62804353  |                  |       |      |     |            |  |
| 126 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 0 | OP 04                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-B13N3KV2-E  |                  | vnitřní  | 62704101  |                  |       |      |     |            |  |
| 127 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 0 | OP 01                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-B13N3KV2-E  |                  | vnitřní  | 62704711  |                  |       |      |     |            |  |
| 128 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 2 | P. 22                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS-10GKP-E52   |                  | vnitřní  | 82300726  |                  |       |      |     |            |  |
| 129 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   | stěna                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | RAS-10GA-E52     | venkovní |           | 2,73 Kw / 0,85   | R410a | 0,72 |     |            |  |
| 130 | OR HK U Fot. | bud.č.1 |   |                         | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS B10N3KV2    |                  | vnitřní  | 62300872  |                  |       |      |     |            |  |
| 131 | OR HK U Fot. | bud.č.1 | 1 | 1P 13                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    | RAS B13N3KV2    |                  | vnitřní  | 62301222  |                  |       |      |     |            |  |
| 132 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 |                         | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | MMY-MAP1001HT8-E | venkovní |           |                  |       |      | ano | 07.10.2025 |  |
| 133 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 |                         | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 | MMY-MAP801HT8-E  | venkovní | 91070035  | 28 Kw            | R410a | 23,6 | ano | 07.10.2025 |  |
| 134 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP25 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | venkovní | 909040153 | 22 Kw            | R410a | 23,6 | ano | 07.10.2025 |  |
| 135 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP26 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 8212A0045 |                  |       |      |     |            |  |
| 136 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP27 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 8212A0009 |                  |       |      |     |            |  |
| 137 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP28 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 901G0015  |                  |       |      |     |            |  |
| 138 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP22 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 812A0076  |                  |       |      |     |            |  |
| 139 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP29 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 812A0040  |                  |       |      |     |            |  |
| 140 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP30 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 909040151 |                  |       |      |     |            |  |
| 141 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP31 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 909040152 |                  |       |      |     |            |  |
| 142 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP32 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  |           |                  |       |      |     |            |  |
| 143 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP33 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 90760026  |                  |       |      |     |            |  |
| 144 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP02 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba    |                 |                  | vnitřní  | 812A0010  |                  |       |      |     |            |  |
| 145 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP34 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz |            |                 |                  | vnitřní  |           |                  |       |      |     |            |  |
| 146 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | OP01 bud. C.2           | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | FTF60A2V1B      |                  | vnitřní  |           |                  |       |      |     |            |  |
| 147 | OR HK U Fot. | bud.č.2 | 0 | bk budovy               | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin     | RXF50BSV1B      |                  | venkovní |           |                  | R32   | 0,9  |     |            |  |
| 148 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Mitsubishi | MXZ-SA140VA     |                  | venkovní | 86UQ1792  | 14 Kw / 3,79 Kw  | R410a | 8,5  | ano | 07.10.2025 |  |
| 149 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | MXZ-SA100VA     |                  | venkovní | 809882    | 12 Kw / 2,8 Kw   | R410a | 4    | ano | 07.10.2025 |  |
| 150 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | MXZ-SA100VA     |                  | venkovní |           | 12 Kw / 2,8 Kw   | R410a | 4    | ano | 07.10.2025 |  |
| 151 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | kolárna                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | MXZ-2AS2VA      |                  | venkovní |           | 5,2 Kw / 1,7 Kw  | R410a | 1,3  |     |            |  |
| 152 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | MUZ-GE50VA      |                  | venkovní | 9003432T  | 5 Kw / 1,5 Kw    | R410a | 1,55 |     |            |  |
| 153 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | MXZ-3668VA      |                  | venkovní | 67PD4776  | 6,8 / 2,2        | R410a | 2,7  | ano | 07.10.2025 |  |
| 154 | OR HK Riegr. | bud.č.3 |   | plášť budovy směr NB    | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | PUMY-P140YKM2   |                  | venkovní | 66U01476  | 15,5 Kw / 4,52   | R410a | 4,8  | ano | 07.10.2025 |  |
| 155 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | kolárna                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | PUMY-P140YKM2   |                  | venkovní | 64U01172  | 15,5 Kw / 4,52   | R410a | 4,8  | ano | 07.10.2025 |  |
| 156 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | kolárna                 | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | MITSUBISHI | PUMY-P140YKM2   |                  | venkovní | SVU00287  | 15,5 Kw / 4,52   | R410a | 4,8  | ano | 07.10.2025 |  |
| 157 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 08                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | 6076009   |                  |       |      |     |            |  |
| 158 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 09                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076527   |                  |       |      |     |            |  |
| 159 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 10                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ25PAV1      |                  | vnitřní  | E063138   |                  |       |      |     |            |  |
| 160 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 12                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ25PAV1      |                  | vnitřní  | E061832   |                  |       |      |     |            |  |
| 161 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 13                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076011   |                  |       |      |     |            |  |
| 162 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 14                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ25PAV1      |                  | vnitřní  | E076522   |                  |       |      |     |            |  |
| 163 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 15                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076605   |                  |       |      |     |            |  |
| 164 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 16                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076685   |                  |       |      |     |            |  |
| 165 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 17                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076006   |                  |       |      |     |            |  |
| 166 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 18                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E076004   |                  |       |      |     |            |  |
| 167 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 19                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ25PAV1      |                  | vnitřní  | E063123   |                  |       |      |     |            |  |
| 168 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 21                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ25PAV1      |                  | vnitřní  | E076538   |                  |       |      |     |            |  |
| 169 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 24                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ20PAV1      |                  | vnitřní  | E075998   |                  |       |      |     |            |  |
| 170 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 0 | P. 25                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ32PAV1      |                  | vnitřní  | E052551   |                  |       |      |     |            |  |
| 171 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 1 | P. 06                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ32PAV1      |                  | vnitřní  | E052553   |                  |       |      |     |            |  |
| 172 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 1 | P. 07                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ32PAV1      |                  | vnitřní  | E052565   |                  |       |      |     |            |  |
| 173 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 1 | P. 09                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ32PAV1      |                  | vnitřní  | E052561   |                  |       |      |     |            |  |
| 174 | OR HK Riegr. | bud.č.3 | 1 | P. 10                   | SPS HK | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN     | FXAQ            |                  |          |           |                  |       |      |     |            |  |

|     |                          |                  |         |                           |         |          |           |                             |              |                    |          |             |                |       |       |  |     |            |  |
|-----|--------------------------|------------------|---------|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------|----------------|-------|-------|--|-----|------------|--|
| 207 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 3       | 3.P.16                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-SF25VE3        | vnitřní  | 6081760     |                |       |       |  |     |            |  |
| 208 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 3       | 3.P.18                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-SF25VE3        | vnitřní  | 6063208     |                |       |       |  |     |            |  |
| 209 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 3       | 3.P.19                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-SF25VE3        | vnitřní  | 6063207     |                |       |       |  |     |            |  |
| 210 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.08                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-SF25VA         | vnitřní  | 8026896     |                |       |       |  |     |            |  |
| 211 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 2       | 4.P.09                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-FD35VA         | vnitřní  | 8004317     |                |       |       |  |     |            |  |
| 212 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.09a                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC35VA         | vnitřní  | 8033057     |                |       |       |  |     |            |  |
| 213 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.10                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GE50VA         | vnitřní  | 9010610     |                |       |       |  |     |            |  |
| 214 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.10a                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-FD35VA         | vnitřní  | 8014711     |                |       |       |  |     |            |  |
| 215 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.11a                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-G850VA         | vnitřní  | 6013374     |                |       |       |  |     |            |  |
| 216 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.13a                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-SF25VA         | vnitřní  | 9003742     |                |       |       |  |     |            |  |
| 217 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.14                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC25VA         | vnitřní  | 8032929     |                |       |       |  |     |            |  |
| 218 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.15                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC25VA         | vnitřní  | 7056827     |                |       |       |  |     |            |  |
| 219 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.16                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC35VA         | vnitřní  | 7051988     |                |       |       |  |     |            |  |
| 220 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.18                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC25VA         | vnitřní  | 7057327     |                |       |       |  |     |            |  |
| 221 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.19                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC25VA         | vnitřní  | 7052982     |                |       |       |  |     |            |  |
| 222 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 4       | 4.P.23                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | mitsubishi   | MSZ-GC25VA         | vnitřní  | 7051887     |                |       |       |  |     |            |  |
| 223 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          |         | 1505                      | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin       | FXAQ50PAV1         | vnitřní  | E022438     |                |       |       |  |     |            |  |
| 224 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 0       | plášť budovy směr kolárna | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin       |                    | venkovní | F002588     | 24,7 KW / 8 Kw | R410a | 8     |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 225 | OR HK Riegr.             | bud.č.3          | 0       | plášť budovy směr kolárna | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       |                    | venkovní | F002585     | 24,7 KW / 8 Kw | R410a | 8     |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 226 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.257                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020784     |                |       |       |  |     |            |  |
| 227 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.258                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020832     |                |       |       |  |     |            |  |
| 228 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.259                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042486     |                |       |       |  |     |            |  |
| 229 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.260                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E041636     |                |       |       |  |     |            |  |
| 230 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.262                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020786     |                |       |       |  |     |            |  |
| 231 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.263                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020789     |                |       |       |  |     |            |  |
| 232 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.264                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020833     |                |       |       |  |     |            |  |
| 233 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.269                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042497     |                |       |       |  |     |            |  |
| 234 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.270                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042434     |                |       |       |  |     |            |  |
| 235 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.271                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042438     |                |       |       |  |     |            |  |
| 236 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.272                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042347     |                |       |       |  |     |            |  |
| 237 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.273                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042349     |                |       |       |  |     |            |  |
| 238 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.274                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042356     |                |       |       |  |     |            |  |
| 239 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.275                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E041648     |                |       |       |  |     |            |  |
| 240 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.278                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKINP      | RAS-B13N3KV2-E     | vnitřní  | 42100708    |                |       |       |  |     |            |  |
| 241 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.279                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | RAS-B10N3KV2-E     | vnitřní  | 42200206    |                |       |       |  |     |            |  |
| 242 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.280                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | RAS-B13N3KV2-E     | vnitřní  | 42100079    |                |       |       |  |     |            |  |
| 243 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.281                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | TOSHIBA      | RAS-B10N3KV2-E     | vnitřní  | 42204541    |                |       |       |  |     |            |  |
| 244 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.282                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15AUV1B        | vnitřní  | E020459     |                |       |       |  |     |            |  |
| 245 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.283                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | RAS-B10N3KV2-E     | vnitřní  | 42202339    |                |       |       |  |     |            |  |
| 246 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.286                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FTX25KMX1B         | vnitřní  | 6017879     |                |       |       |  |     |            |  |
| 247 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.08                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E039909     |                |       |       |  |     |            |  |
| 248 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.09                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042495     |                |       |       |  |     |            |  |
| 249 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.10                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042499     |                |       |       |  |     |            |  |
| 250 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.11                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042496     |                |       |       |  |     |            |  |
| 251 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.12                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042424     |                |       |       |  |     |            |  |
| 252 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.13                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042494     |                |       |       |  |     |            |  |
| 253 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.14                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042487     |                |       |       |  |     |            |  |
| 254 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.15                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ32PAV1         | vnitřní  | E045202     |                |       |       |  |     |            |  |
| 255 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.15a                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042435     |                |       |       |  |     |            |  |
| 256 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.16                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042493     |                |       |       |  |     |            |  |
| 257 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.17                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042482     |                |       |       |  |     |            |  |
| 258 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.18                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042489     |                |       |       |  |     |            |  |
| 259 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.19                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042498     |                |       |       |  |     |            |  |
| 260 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.20                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042423     |                |       |       |  |     |            |  |
| 261 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.21                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15PAV1         | vnitřní  | E042491     |                |       |       |  |     |            |  |
| 262 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.22                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ04AUV1B        | vnitřní  | E006127     |                |       |       |  |     |            |  |
| 263 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.23                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020782     |                |       |       |  |     |            |  |
| 264 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.27                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15AUV1B        | vnitřní  | E020458     |                |       |       |  |     |            |  |
| 265 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.28                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ15AUV1B        | vnitřní  | E020462     |                |       |       |  |     |            |  |
| 266 | NB HK                    | NB               | 3       | 3.P.33                    | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | FXAQ20AUV1B        | vnitřní  | E020783     |                |       |       |  |     |            |  |
| 267 | NB HK                    | NB               |         | SZE                       | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | TOSHIBA      | RAS-SM34UAV-E1     | vnitřní  | 40140158    |                | R410a | 3,5   |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 268 | NB HK                    | NB               |         | SZE                       | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       |                    | venkovní | 20812000550 |                | R410a | 6,3   |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 269 | NB HK                    | NB               | 2       | 2.P.268                   | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Panasonic    | CSRE18HKE          | venkovní | 7463700275  |                |       |       |  |     |            |  |
| 270 | NB HK                    | NB               |         | za oknem                  | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Panasonic    | CZ-RE18HKE         | vnitřní  | 7543700837  |                | R410a | 1,2   |  | ne  |            |  |
| 271 | NB HK                    | NB               |         | kancelář SZE 3.           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin       | FXAQ20AV1B         | vnitřní  | E020780     |                |       |       |  |     |            |  |
| 272 | SSM HK                   | hala č.5         | 0       | hala č.5 server           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba      | RAV SM566KRT-E     | vnitřní  | 32300610    |                |       |       |  |     |            |  |
| 273 | SSM HK                   | hala č.5         | 0       | hala č.5 server           | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Toshiba      | RAV SM566KRT-E     | vnitřní  | 301P0215    |                |       |       |  |     |            |  |
| 274 | SSM HK                   | hala č.5         | 0       | hala č.5                  | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin       | FTXN35LV1B9        | vnitřní  | 4250326     |                |       |       |  |     |            |  |
| 275 | SSM HK                   | hala č.5         | 0       | hala č.5                  | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | Daikin       | RXN35LV1B9         | venkovní | K011824     |                | R410a | 1     |  |     |            |  |
| 276 | SSM HK                   | hala č.5         | 0       | tepel.čerpadlo            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | ERLQ016CAV3  |                    | venkovní | 1201473     |                | R410a | 3,4   |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 277 | SSM HK                   |                  | 0       | tepel.čerpadlo            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | ERLQ0111CAV3 |                    | venkovní | 1200985     |                | R410a | 3,4   |  | ano | 07.10.2025 |  |
| 278 | SSM HK                   |                  | 0       | tepel.čerpadlo            | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | ERLQ016CA9W  |                    | vnitřní  |             |                |       |       |  |     |            |  |
| 279 | Kydlinovská ul.          | sklad voz. depo  | 0       | dílňa                     | SPS HK  | Krausová | 722990348 | KrausovaH@spravezeleznic.cz | DAIKIN       | RXF50B2V1B/FTXF50A | vnitřní  |             |                | R32   | 0,9   |  |     |            |  |
| 280 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR | střecha |                           | SPS PCE | Simeček  | 724791425 | SimecekJ@spravezeleznic.cz  | Mitsubishi   | MTX-4A80VA         | venkovní | 611942      |                | R410a | 3,5kg |  | ano | 02.05.2025 |  |
| 281 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR | střecha |                           | SPS PCE | Simeček  | 724791425 | SimecekJ@spravezeleznic.cz  | Mitsubishi   | MTX-4A71VA         | venkovní | 6005885T    |                | R410a | 2,7kg |  | ano | 02.05.2025 |  |
| 282 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR | střecha |                           | SPS PCE | Simeček  | 724791425 | SimecekJ@spravezeleznic.cz  | Mitsubishi   | MTX-4A71VA         | venkovní | 6001748T    |                | R410a | 2,7kg |  | ano | 02.05.2025 |  |
| 283 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova    |         |                           |         |          |           |                             |              |                    |          |             |                |       |       |  |     |            |  |

|     |                          |                  |  |        |         |         |           |                            |            |               |         |            |      |       |  |  |  |
|-----|--------------------------|------------------|--|--------|---------|---------|-----------|----------------------------|------------|---------------|---------|------------|------|-------|--|--|--|
| 314 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P85  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01061   | /40W | R410A |  |  |  |
| 315 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P89  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 68A02229   | /40W | R410A |  |  |  |
| 316 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P91  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 68A02225   | /40W | R410A |  |  |  |
| 317 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P93  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P40VAM-E | vnitřní | 69A00934   | /40W | R410A |  |  |  |
| 318 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P95  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 66A02093   | /40W | R410A |  |  |  |
| 319 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P96  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA35VA    | vnitřní | 60135811   | /40W | R410A |  |  |  |
| 320 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P103 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P32VGM-E | vnitřní | 77A02039   | /40W | R410A |  |  |  |
| 321 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P107 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01041   | /40W | R410A |  |  |  |
| 322 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P108 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01053   | /40W | R410A |  |  |  |
| 323 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P109 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01060   | /40W | R410A |  |  |  |
| 324 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P113 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01049   | /40W | R410A |  |  |  |
| 325 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P114 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 64A01089   | /40W | R410A |  |  |  |
| 326 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P115 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P32VGM-E | vnitřní | 61A04201   | /40W | R410A |  |  |  |
| 327 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P116 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08678   | /40W | R410A |  |  |  |
| 328 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P128 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08652   | /40W | R410A |  |  |  |
| 329 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P129 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08659   | /40W | R410A |  |  |  |
| 330 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P131 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08654   | /40W | R410A |  |  |  |
| 331 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 00P132 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08655   | /40W | R410A |  |  |  |
| 332 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 0      | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Toshiba    | nelze přechít | vnitřní |            |      | R410A |  |  |  |
| 333 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P63  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSC-GA35-VB   | vnitřní | 7027521    | /40W | R410A |  |  |  |
| 334 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P82  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08672   | /40W | R410A |  |  |  |
| 335 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P83  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08673   | /40W | R410A |  |  |  |
| 336 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P84  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P32VGM-E | vnitřní | 61A02959   | /40W | R410A |  |  |  |
| 337 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P85  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08711   | /40W | R410A |  |  |  |
| 338 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P86  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08714   | /40W | R410A |  |  |  |
| 339 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P92  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08658   | /40W | R410A |  |  |  |
| 340 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P96  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A00559   | /40W | R410A |  |  |  |
| 341 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P97  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 64A00713   | /40W | R410A |  |  |  |
| 342 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P98  | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01058   | /40W | R410A |  |  |  |
| 343 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P101 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08764   | /40W | R410A |  |  |  |
| 344 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P102 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08674   | /40W | R410A |  |  |  |
| 345 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P103 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P20VAM-E | vnitřní | 61A08655   | /40W | R410A |  |  |  |
| 346 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P104 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P50VAM-E | vnitřní | 81A01300   | /40W | R410A |  |  |  |
| 347 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P105 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P40VGM-E | vnitřní | 60A00830   | /40W | R410A |  |  |  |
| 348 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P111 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Matsushita | KFR-25W/AC    | vnitřní | 3100228600 | /36W | R410A |  |  |  |
| 349 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P112 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GC25VA    | vnitřní | 2001290T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 350 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P115 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GC25VA    | vnitřní | 2000655T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 351 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P116 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GC25VA    | vnitřní | 2001140T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 352 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P117 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Matsushita | KFR-25W/AC    | vnitřní | 31002600   | /36W | R410A |  |  |  |
| 353 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P119 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01047   | /36W | R410A |  |  |  |
| 354 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P121 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A01044   | /36W | R410A |  |  |  |
| 355 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P122 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 61A08665   | /36W | R410A |  |  |  |
| 356 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P123 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 61A08634   | /36W | R410A |  |  |  |
| 357 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P124 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 65A00541   | /36W | R410A |  |  |  |
| 358 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 11P125 | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | PKFY-P25VAM-E | vnitřní | 64A00567   | /36W | R410A |  |  |  |
| 359 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P06   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005194T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 360 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P07   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005177T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 361 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P08   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005131T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 362 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P09   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005193T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 363 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P11   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6011157T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 364 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P12   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005117T   | /36W | R410A |  |  |  |
| 365 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P13   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005108T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 366 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P14   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005116T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 367 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P15   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005174T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 368 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P16   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005170T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 369 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P17   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005120T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 370 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P19   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA35VA    | vnitřní | 6007587T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 371 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P21   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005200T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 372 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P22   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6000544T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 373 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P23   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005105T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 374 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P31   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005129T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 375 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P32   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6111156T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 376 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P33   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6005134T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 377 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P34   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6111156T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 378 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P36   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSC-GA25VB    | vnitřní | 6023631    | /40W | R410A |  |  |  |
| 379 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P38   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-HJ35VA    | vnitřní | 4000722T   | /48W | R410A |  |  |  |
| 380 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P42   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6500128T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 381 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P43   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6013676T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 382 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P44   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6013726T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 383 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P45   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6001130T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 384 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P46   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA25VA    | vnitřní | 6013683T   | /40W | R410A |  |  |  |
| 385 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P56   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Mitsubishi | MSZ-GA35VA    | vnitřní | 4000744T   | /48W | R410A |  |  |  |
| 386 | Pardubice, Hlaváčova 206 | Admin. Budova OR |  | 2P57   | SPS PCE | Šimeček | 724791425 | ŠimečekJ@spravazeleznic.cz | Matsushita | KFR-25W/AC    | vnitř   |            |      |       |  |  |  |

|     |                           |                 |                   |      |         |        |           |                            |        |                      |  |           |              |                |       |           |     |            |             |
|-----|---------------------------|-----------------|-------------------|------|---------|--------|-----------|----------------------------|--------|----------------------|--|-----------|--------------|----------------|-------|-----------|-----|------------|-------------|
| 408 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | střeška           |      | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     |                      | PC245Q U24<br>(S3UM24K22FA)                                | venkovní  | 907TKFS32899 | 7,5kW/ 2,75 kW | R32   | 1,1 kg    |     |            |             |
| 409 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | střeška           |      | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     |                      | PC125Q UA3<br>(S3UM12JA2FA)                                | venkovní  | 807TKAJ20792 | 4kW/ 1,6kW     | R32   | 0,7 kg    |     |            |             |
| 410 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | střeška           |      | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     |                      | PC125Q UA3<br>(S3UM12JA2FA)<br>PC185Q UL2<br>(S3UM18KL2FA) | venkovní  | 807TKJC20796 | 4kW/ 1,6kW     | R32   | 0,7 kg    |     |            |             |
| 411 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | střeška           |      | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     |                      |  | venkovní  | 807TKHN22361 | 5,8kW/ 2kW     | R32   | 1 kg      |     |            |             |
| 412 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P09 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | DUAL Inverter        |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 413 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P08 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | DUAL Inverter        |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 414 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P12 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | DUAL Inverter ThinQ  |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 415 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P13 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | DUAL Inverter        |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 416 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P06 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | Smart Inverter ThinQ |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 417 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P05 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | Smart Inverter ThinQ |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 418 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P04 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | Smart Inverter ThinQ |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 419 | Liberec, Nádraží 434      | HZS             | 1P                | 1P02 | SPS LBC | Bulif  | 725501971 | Bulir@spravazeleznic.cz    | LG     | DUAL Inverter        |  | vnitřní   |              |                |       |           |     |            |             |
| 420 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ8TY1    | 22,4 / 6,12    | R410A | 5,5+5,7   | ano | 20.06.2025 | ZAR CH1.0   |
| 421 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 518  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.1   |
| 422 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 518  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.1   |
| 423 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 503  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.2   |
| 424 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 503  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.2   |
| 425 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 504  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.3   |
| 426 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 504  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.3   |
| 427 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 505  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.4   |
| 428 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 505  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.4   |
| 429 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.5   |
| 430 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH1.5   |
| 431 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ8TY1    | 22,4 / 6,12    | R410A | 5,5+3,61  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH2.0   |
| 432 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 507  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.1   |
| 433 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 507  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.1   |
| 434 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 508  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.2   |
| 435 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 513  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ25A3             |  | vnitřní   |              | 2,8 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.3   |
| 436 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 512  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ25A3             |  | vnitřní   |              | 2,8 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.4   |
| 437 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 512  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ25A3             |  | vnitřní   |              | 2,8 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.4   |
| 438 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 511  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.5   |
| 439 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.6   |
| 440 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH2.6   |
| 441 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXMS0R       | 5 / 1,8        | R32   | 1,15+0,09 | ano | 20.06.2025 | ZAR CH3.0   |
| 442 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 502  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FTXM50R              |  | vnitřní   |              | 5              |       |           |     |            | ZAR CH3.1   |
| 443 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ6TY9    | 15,5 / 5,25    | R410A | 3,6+2,39  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH4.0   |
| 444 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 561  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.1   |
| 445 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.2   |
| 446 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 520  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.3   |
| 447 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 530  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.4   |
| 448 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 540  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.5   |
| 449 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 550  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH4.5   |
| 450 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ8TY1    | 22,4 / 6,12    | R410A | 5,5+3,13  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH5.0   |
| 451 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH5.1   |
| 452 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH5.1   |
| 453 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 580  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH5.2   |
| 454 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 570  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH5.3   |
| 455 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 590  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH5.3   |
| 456 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXMS0R       | 5 / 1,8        | R32   | 1,15+0,12 | ano | 20.06.2025 | ZAR CH6.0   |
| 457 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 502  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FTXM50R              |  | vnitřní   |              | 5              |       |           |     |            | ZAR CH6.1   |
| 458 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ6TY9    | 15,5 / 5,25    | R410A | 3,6+2,22  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH7.0   |
| 459 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 550  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH7.1   |
| 460 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH7.2   |
| 461 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 520  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH7.3   |
| 462 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 530  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH7.4   |
| 463 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 540  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH7.5   |
| 464 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ8TY1    | 22,4 / 6,12    | R410A | 5,5+3,19  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH8.0   |
| 465 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH8.1   |
| 466 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 506  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH8.1   |
| 467 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 580  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH8.2   |
| 468 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 570  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH8.3   |
| 469 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 590  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH8.4   |
| 470 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad BNP   |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXMS0R       | 5 / 1,8        | R32   | 1,15+0,16 | ano | 20.06.2025 | ZAR CH9.0   |
| 471 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 502  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FTXM50R              |  | vnitřní   |              | 5              |       |           |     |            | ZAR CH9.1   |
| 472 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | střeška nad kinem |      | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                      |  | venkovní  | RXYSQ8TMY1B  | 22,4 / 6,12    | R410A | 5,5+4,1   | ano | 20.06.2025 | ZAR CH10.0  |
| 473 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 517  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.1  |
| 474 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 507  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.1  |
| 475 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 509  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.2  |
| 476 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 508  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ32A3             |  | vnitřní   |              | 3,6 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.3a |
| 477 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 508  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ25A3             |  | vnitřní   |              | 2,8 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.3b |
| 478 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ20A3             |  | vnitřní   |              | 2,2 / 0,071    |       |           |     |            | ZAR CH10.4a |
| 479 | Pardubice, hlavní nádraží | školicí centrum | 6NP               | 510  | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FXDQ25A3             |  | vnitřní</ |              |                |       |           |     |            |             |

|     |                           |                 |                        |     |         |        |           |                            |        |                         |               |          |  |             |       |           |     |            |            |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------------------|--------|-------------------------|---------------|----------|--|-------------|-------|-----------|-----|------------|------------|
| 510 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | střecha nad dopr.sálem |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | 3MXM52N2V1B7  | venkovní |  | 5,2 / 1,4   | R32   | 1.8+0.36  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH16.0 |
| 511 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1NP                    | 512 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FDXM25F9                |               | vnitřní  |  | 2,5         |       |           |     |            | ZAR CH16.1 |
| 512 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1NP                    | 508 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FDXM25F9                |               | vnitřní  |  | 2,5         |       |           |     |            | ZAR CH16.2 |
| 513 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1NP                    | 507 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FDXM25F9                |               | vnitřní  |  | 2,5         |       |           |     |            | ZAR CH16.3 |
| 514 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | střecha nad kinem      |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | RXM50R5V1B    | venkovní |  | 5 / 1,8     | R32   | 1.15+0.18 | ano | 20.06.2025 | ZAR CH18.0 |
| 515 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1NP                    | 546 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FTXM50R                 |               | vnitřní  |  | 5           |       |           |     |            | ZAR CH18.1 |
| 516 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | střecha nad kinem      |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | RZASG71M2V1B  | venkovní |  | 6,8 / 2,2   | R32   | 2.45+0,7  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH19.0 |
| 517 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 571 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FAA71A                  |               | vnitřní  |  | 6,8         |       |           |     |            | ZAR CH19.1 |
| 518 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | střecha nad kinem      |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | RZASG100M7Y1B | venkovní |  | 9,5 / 3,45  | R32   | 2.6+0.35  | ano | 20.06.2025 | ZAR CH20.0 |
| 519 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 572 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | FAA100A                 |               | vnitřní  |  | 9,5         |       |           |     |            | ZAR CH20.1 |
| 520 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | střecha nad kinem      |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ100A7V1B   | venkovní |  | 11,2 / 2,81 | R410A | 4+2,76    | ano | 20.06.2025 | ZAR 10.2   |
| 521 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 520 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 11,2        |       |           |     |            | ZAR 10.1   |
| 522 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ200A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 7,7+4,9   | ano | 20.06.2025 | ZAR 3.2    |
| 523 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 529 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 3.1    |
| 524 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ200A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 7,7+2,88  | ano | 20.06.2025 | ZAR 6.2a   |
| 525 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 529 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 6.1    |
| 526 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ200A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 7,7+2,75  | ano | 20.06.2025 | ZAR 6.2b   |
| 527 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 529 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 6.1    |
| 528 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ200A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 7,7+3,1   | ano | 20.06.2025 | ZAR 8.2    |
| 529 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 530 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 8.1    |
| 530 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ125A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 6,2+3,6   | ano | 20.06.2025 | ZAR 5.2    |
| 531 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 529 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 5.1    |
| 532 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP 530                |     | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin |                         | ERQ125A7W1B   | venkovní |  | 22,4 / 5,6  | R410A | 6,2+2,45  | ano | 20.06.2025 | ZAR 9.2    |
| 533 | Pardubice, hlavní nádraží | školici centrum | 1PP                    | 529 | SPS PCE | Machek | 702218594 | MachekVa@spravazeleznic.cz | Daikin | EKEQFCBA (VZT J. ATREA) |               | vnitřní  |  | 22,4        |       |           |     |            | ZAR 9.1    |