

Návod na montáž a údržbu kobercových čtverců

1) Kobercové čtverce

Na jedné paletě se obvykle nachází 20 kartónů, v každém kartonu je 20 čtverců o rozměru 50x50cm (1 box = 5m²). Každý box je řádně označen celým kódem výrobku včetně čísla šarže (batch number), jednotlivé šarže mohou vykazovat barevné odchylky, šarže by se tedy neměly kombinovat v jednom prostoru. Před samotnou montáží se proto ujistěte, že jsou čtverce ze stejné šarže.

2) Před samotnou montáží

Kromě kontroly šarže materiálu se před montáží ujistěte, zda jsou vhodné podmínky pro montáž, tedy připravenost podkladu a okolní klimatické hodnoty. Teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí 18°C a 25°C, relativní vlhkost vzduchu asi 60%, připravenost podkladu dle normy ČSN 74 4505. Samotné čtverce je třeba před montáží nechat aklimatizovat po dobu min. 24 hodin před vlastní pokládkou, materiál se uzpůsobí klimatu daného prostoru a nebude při a po realizaci vykazovat vady.

3) Montáž čtverců

Při samotné realizaci dbáme na směr pokládky čtverců, na zadní straně každého čtverce je šipka ukazující směr vlasu. Ať už čtverce pokládáte k sobě na celou šířku nebo s přesahem na polovinu šířky, musíte se ujistit, že šipky vždy směřují stejným směrem. Výjimku tvoří designové materiály, které se instalují do efektu šachovnice či náhodného směru, vždy se tedy před samotnou montáží ujistíme, co je na technickém listu materiálu/kolekce uvedeno pro způsob montáže. Při montáži šachovnicového designu, musí šipka vždy svírat úhel 90° ke směru šipky předcházející dlaždice.

Zahájení montáže vždy začíná rozměření prostoru, tak, abychom zjistili, kde je ideální místo k založení první řady čtverců, tak, aby finální dořezy ke stěnám nezvyšovaly prořez materiálu. Při kladení jednotlivých čtverců se vždy ujistíme, že mezi spoji není zachycen žádný materiál či spoje doléhají bez vykazování „zubů“. Kobercové čtverce doporučujeme fixovat po celé ploše flexibilním lepidlem/páskou (Thomsit 425/D-TACK Extra), tyto fixační prostředky umožňují pozdější možnou výměnu poškozených čtverců nebo jejich vyjmutí a opětovnou pokládku. Pro montáž čtverců potřebujeme kromě fixačního materiálu také kvalitní podlahářský nůž včetně titanových žiletek a háčků, dále pravítko a planžetu. Soklové lišty je možné realizovat na ve provedeních, nejčastěji se vkládá proužek koberce do plastové lišty.

4) Čištění a údržba kobercových čtverců

Modulyss® vyrábí kvalitní kobercové čtverce, které vyhovují nepřísnějším evropským normám EN 1307. Kobercové čtverce splňují certifikace LEED a BREEAM, jsou vyráběny se šetrným vztahem k životnímu prostředí a mají prodlouženou životnost (LCA).

Kobercové čtverce Modulyss® jsou známé pro svou odolnost a výbornou stálost barev a vzhledu. Nejenže tyto vlastnosti zaručují dlouhou životnost, ale také umožňují snadnější a rychlejší čištění, což v důsledku znamená nižší náklady na údržbu.

Správný výběr druhu, barvy a vzhledu zajistí trvanlivost a výborné vlastnosti kobercových čtverců.

Ochrana vnitřních prostor začíná již u dobré ochrany vstupních prostor. Doporučujeme proto montáž efektivních čistících zón = doporučujeme systémy EMCO, dále i čistící čtverce IN GROOVE.

V interiérech s vysokou frekvencí provozu je vhodné volit kobercové čtverce tmavých barev a nepravidelných vzorů, které nebudí dojem zašpinění.

Soustavná péče zajistí prodloužení životnosti (LCA) koberce. Pro poskytnutí profesionálního poradenství a pomoci je vhodné kontaktovat úklidovou firmu.

V často používaných prostorech doporučujeme každodenní luxování a odstraňování skvrn. V méně frekventovaných místech postačí luxování jednou týdně.

Práškové čištění všech kobercových čtverců doporučujeme provádět nejméně jednou do roka.

V nejvíce zatěžovaných prostorech se doporučuje interval práškového čištění zkrátit na ½ roku.