

◁ Teplice n. M.

žst. Police

zabezpečovací kabel

sdělovací / kabel

hranice dráhy

most km73,761

most km73,761

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace NŘ+DSP+PDPS "Oprava trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M." Martin Lipenský, DiS.	

D.2.1.4

TÚ 1561; DÚ 18,J1,20 Police n. Metují – Česká Metuje – Teplice n. Metují

Generální projektant:

**SPOLEČNOST PRO OPRAVU TRATI
POLICE - TEPLICE**



PRODIN A.S.
K VÁPENČE 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161




MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc


tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

4. Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval:  Ing. Lucie Pečenová Matejčíná		Zodp. projektanta:  Ing. Jiří Malina	Kontroloval:  Ing. Jiří Malina
Kraj: Královéhradecký		Traťový úsek/Obec: Police n. Metují – Teplice n. Metují	
Investor Správa železnic, státní organizace; Díláždění 1003/7; 110 Praha 1			
Akce: PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU POLICE NAD M. – TEPLICE NAD M. SO 20-01 – Železniční most v ev. km 73,761			
Obsah přílohy: Situace			

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc tel.: +420 585 570 440 e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz	
Formát	3xA4
Datum	12/2024
Účel	DSP+PDPS
Č. zakázky	31/24/1028.208
Změna	Č. kopie
Měřítka	
1:1000	
Část dokumentace	Č. přílohy
D.2.1.4.0	2.1