




Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 – Karlín	

Zhotovitel díla:	IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice info@ixprojekta.com			 IXPROJEKTA
Adresa:				
Kontakt:				
Zhotovitel objektu:	IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice info@ixprojekta.com			 IXPROJEKTA
Adresa:				
Kontakt:				
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Roman Skoták	Ing. Roman Skoták	Ing. Roman Skoták	Ing. Roman Skoták	

Název stavby/akce:	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R			Označení (S-kód): S631600114
Název části:	Situační výkresy			Označení zhotovitele: 24045
Název objektu:	Situační výkresy			Označení části: C
Název přílohy:				Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Ústecký, Středočeský	viz textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
ZDS2	01/2025			

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 6 0 0 1 1 4	- Z D S 2	- - - - -	C - - - - -	- - - - -	- - - - -	- 0 0 0

Seznam dokumentace stavby												
Název stavby:	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. - úprava GSM-R						Pracovní verze					
Označení (S-kód):	S631600114						Den	13				
Stupeň:	ZDS2						Měsíc	01				
Smluvní datum:	13.01.2025						Rok	25				

Část	Název přílohy		Měřítko	Poslední verze	Revize příloh dokumentace							
C	Situační výkresy											
C.1	Situační výkresy širších vztahů											
C.1.1	1.101	Přehledná situace stavby, část 01	1:50.000	000	X							
C.1.1	1.102	Přehledná situace stavby, část 02	1:50.000	000	X							
C.1.1	1.103	Přehledná situace stavby, část 03	1:50.000	000	X							
C.1.2	1.201	Situace stavby 1:10.000, část 01	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.202	Situace stavby 1:10.000, část 02	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.203	Situace stavby 1:10.000, část 03	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.204	Situace stavby 1:10.000, část 04	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.205	Situace stavby 1:10.000, část 05	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.206	Situace stavby 1:10.000, část 06	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.207	Situace stavby 1:10.000, část 07	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.208	Situace stavby 1:10.000, část 08	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.209	Situace stavby 1:10.000, část 09	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.210	Situace stavby 1:10.000, část 10	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.211	Situace stavby 1:10.000, část 11	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.212	Situace stavby 1:10.000, část 12	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.213	Situace stavby 1:10.000, část 13	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.214	Situace stavby 1:10.000, část 14	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.215	Situace stavby 1:10.000, část 15	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.216	Situace stavby 1:10.000, část 16	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.217	Situace stavby 1:10.000, část 17	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.218	Situace stavby 1:10.000, část 18	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.219	Situace stavby 1:10.000, část 19	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.220	Situace stavby 1:10.000, část 20	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.221	Situace stavby 1:10.000, část 21	1:10.000	000	X							
C.1.2	1.222	Situace stavby 1:10.000, část 22	1:10.000	000	X							

S631600114_ZDS2_CXXXX_XXXXXXXX_01_X_000_000