

51. Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS

Žádost o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS zašle uživatel DS PDS (prostřednictvím DIP).

Podmínkou zaslání žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS je:

- dokončení realizace úprav DS na straně PDS,
- schválená PD,
- akceptované MPP TS a výroby (platí pro výroby připojené na hladině vn, vvn a LDS s povoleným RV),
- dokončená stavba uživatelem DS,
- uživatel DS má zprovozněnou ŘJ včetně komunikačního připojení k DS PDS (SIM nebo optika) viz **IP Komunikační jednotka a Řídicí jednotka**.

Povinné dokumenty a informace k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS:

- číslo žádosti o připojení,
- kontaktní údaje zástupce uživatele DS, se kterým bude PDS řešit funkční zkoušky komunikace (jméno, příjmení, e-mail, mobil),
- jednopólové schéma ze schválené PD a akceptovaných MPP TS a výroby,
- projektantem uživatele DS a zástupcem PDS vyplněná tabulka telemetrie (**26. Tabulka telemetrie**) ve formátu XLSX (uživateli DS byla zaslána v době vyjádření souhlasu k PD).