













8001	Sběrnice ss napájení a kontr. stavu bat.
8002	Kolejová relé a vyhodnocení anulace
8003	Spouštěcí relé výstrahy
8004	Ovládání PZS a spouštěcí relé pozit. signalizace
8005	Elektronické ovládání světel
8006	Elektronické zvony výstražníků
8007	Relé pohotovostního a nouzového stavu
8008	Časové soubory
8009	Přenos kontrol
8010	Světla výstražníku A
8011	Světla výstražníku B
8012	Kontrolní relé mechanické výstrahy
8013	Závora A
8014	Závora B

4.4.2017



Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS04 PZS v km 40,320					8000
Přejezdové zařízení					



- Poznámky:
1. Připojení HIS P0H na sběrnici PE-H se provede vodičem 1,5zž.
 2. Vodič 1,5mm² ukončit v P0 kabelovou vidlicí.
 3. Zápalné napětí P02 je 500 V, P03,4,5 je 120 V.
 4. Vodič CYA 10zž je zapojen na "horní" svorku B20M.

Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak




4.2017	
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek PS04 PZS v km 40,320	8001
Sběrnice ss napájení a kontr. stavu bat.	



Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trať Chocẽ – Týniřtẽ n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Kolejová relé a vyhodnocení anulace

8002



Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Spouštěcí relé výstrahy

8003

SÚ Třebechovice

PZS 1H
km 40,885

Přejezd 2H
km 40,320



v.č. 507

v.č. 507

v.č. 506

v.č. 506

v.č. 507




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Ovládání PZS a spouštěcí relé pozit. signalizace

8004




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

11.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

8005

Elektronické ovládání světel




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320



Elektronické zvony výstražníků

8006



Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trať Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320


8007



Časové soubory

SÚ Třebechovice

v.č. 507




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Přenos kontrol

8009




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Světla výstražníku A

8010





Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Světla výstražníku B

8011




Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Kontrola mechanické výstrahy

8012



Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak


Zapojení pro PZZ na tratích s rychlostí do 120km/h včetně.

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Závora A

8013



Zapojení pro PZZ na tratích s rychlostí do 120km/h včetně.

Vše ve stojanu 11 pokud není uvedeno jinak

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS04 PZS v km 40,320

Závora B

8014