



Legenda koordinační situace:

- stávající hranice pozemku dráhy (SŽ, s.o.)
- stávající hranice pozemku dráhy (ČD, s.o.)
- nové řešení stavebních objektů
- směrová a výšková úprava st. koleje
- x47 vytýčené body

Ověřovací situace:		Přehled:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:
001	31.01.2023	Definitivní ověřovací dokumentace	Ing. Michal Kasil
Stavěbní/Investor:		SŽ Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1	
Stavěbní/Investor:		Moravia s.r.o.	
Adresa:		Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:		Legátova 1085/6, 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 525 444 E: moravia@moravia.cz	
Zhotovitel objektu:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:		Legátova 1085/6, 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 525 444 E: moravia@moravia.cz	
Hlavní projektant (HPP):		Ing. Michal Kasil	
Nový stavební objekt:		Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka - Horní Lideč v km 20,019 - 21,248	
Ověřovací situace:		06.03.2023	
Nový objekt/úřel (díl):		Horní Lideč - Vsetín, železniční svrsek a spojek	
Nový přístroj:		Vytýčovací výkres žel. svrsku	
Nový díl (díl přístroje):		2. 061	
Odpovědný projektant:		Ing. Michal Kasil	
Kraj:		Lidečsko [683071]	
Zlín:		12.03.2025	