

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - PD propustků v km 75,295; 75,707; 76,522;
77,317 a 78,086 na TÚ 2191
Propustek v km 78,086

| Část PD | Název části PD |
|----------------|---|
| | |
| A | Průvodní zpráva |
| | |
| B | Souhrnná technická zpráva |
| | |
| C | Situační výkresy |
| | |
| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| D.1 | Technologická část neobsazeno |
| D.2 | Stavební část |
| D.2.1 | Inženýrské objekty |
| D.2.1.1 | Kolejový svršek a spodek |
| SO 05.2 | <i>Železniční svršek</i> |
| | |
| D.2.1.4 | Mosty, propustky a zdi |
| SO 05.1 | <i>Propustek v km 78,086</i> |
| | |
| E | Dokladová část |
| E.5 | Geodetická dokumentace |
| | |
| F | Energetické výpočty neobsazeno |