

## **E. STAVEBNÍ ČÁST**

### **E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)**

#### **E.2.1.1 – Rekonstrukce VB užst. Bohumín**

PROJEKT

Akce : **Rekonstrukce VB v užst. Bohumín**

Investor : Správa železn. dopravní cesty s.o., SON Olomouc  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Gen. projektant : Ing. Lukáš Bobek  
Strelkovova 1522/1  
700 30 Ostrava – Zábřeh

Vypracoval : Ing. Lukáš Bobek

Datum : Srpen 2017

## **Seznam stavebních objektů a jejich příloh:**

### **SO 1 - oprava fasády části A, B, C, D, E**

### **SO 2 - výměna fasádních výplní otvorů**

#### 1. Technická zpráva

#### 2. Výkresová část

101	Pohled severní "A" – stávající stav a bourání	1:50
102	Pohled severní "B" – stávající stav a bourání	1:50
103	Pohled severní "C" – stávající stav a bourání	1:50
104	Pohled severní "D" – stávající stav a bourání	1:50
105	Pohled severní "E" – stávající stav a bourání	1:50
106	Pohled jižní "E" – stávající stav a bourání	1:50
107	Pohled jižní "D" – stávající stav a bourání	1:50
108	Pohled jižní "C" – stávající stav a bourání	1:50
109	Pohled jižní "B" – stávající stav a bourání	1:50
110	Pohled jižní "A" – stávající stav a bourání	1:50
111	Pohled východní „A“ – stávající stav a bourání	1:50
112	Pohled západní „A“ – stávající stav a bourání	1:50
113	Pohled východní „C“ – stávající stav a bourání	1:50
114	Pohled západní „C“ – stávající stav a bourání	1:50
115	Pohled východní „E“ – stávající stav a bourání	1:50
116	Pohled západní „E“ – stávající stav a bourání	1:50
117	Pohled vých. „E“ (pošta) – stáv. stav a bourání	1:50
118	Pohled západ. „E“ (pošta) – stáv. stav a bour.	1:50
119	Pohled severní "A" – nový stav	1:50
120	Pohled severní "B" – nový stav	1:50
121	Pohled severní "C" – nový stav	1:50
122	Pohled severní "D" – nový stav	1:50
123	Pohled severní "E" – nový stav	1:50
124	Pohled jižní "E" – nový stav	1:50
125	Pohled jižní "D" – nový stav	1:50
126	Pohled jižní "C" – nový stav	1:50
127	Pohled jižní "B" – nový stav	1:50
128	Pohled jižní "A" – nový stav	1:50
129	Pohled východní „A“ – nový stav	1:50
130	Pohled západní „A“ – nový stav	1:50
131	Pohled východní „C“ – nový stav	1:50
132	Pohled západní „C“ – nový stav	1:50
133	Pohled východní „E“ – nový stav	1:50
134	Pohled západní „E“ – nový stav	1:50
135	Pohled vých. „E“ (pošta) – nový stav	1:50
136	Pohled západ. „E“ (pošta) – nový stav	1:50
137	Pohled část „A“ – barevné řešení	1:50
138	Pohled typický – barevné řešení	1:50

139	Výpis klempířských výrobků	1:50
140	Výpis fasádních výrobků	1:50
141	Výpis zámečnických výrobků	1:50

### SO 3 - oprava ploché střechy a krovu v části "E"

1.	Technická zpráva	
2.	Výkresová část	
101	Krov – stávající stav a bourání	1:50
102	Strop (podhled) – stávající stav a bourání	1:50
103	Půdorys střechy – stávající stav a bourání	1:50
104	Krov – nový stav	1:50
105	Strop (podhled) – nový stav	1:50
106	Půdorys střechy – nový stav	1:50
107	Detaily – nový stav	1:50
108	Výpis klempířských výrobků	1:50
3.	Elektroinstalace – Hromosvod	

### SO 4 - stavební úpravy v části "E"

1.	Technická zpráva	
2.	Výkresová část	
101	Půdorys 1.PP – stávající stav a bourání	1:50
102	Půdorys 1.NP – <b>není řešeno v této části PD</b>	
103	Půdorys 2.NP – stávající stav a bourání	1:50
104	Řez A-A – stávající stav a bourání	1:50
105	Půdorys 1.PP – nový stav	1:50
106	Půdorys 1.NP – <b>není řešeno v této části PD</b>	
107	Půdorys 2.NP – nový stav	1:50
108	Řez A-A – nový stav	1:50
109	Výpis vnitřních truhlářských výrobků	1:50
3.	Elektroinstalace	
4.	Zdravotechnika	
5.	Vzduchotechnika	

#### Poznámka:

stavební úpravy 1.NP budou řešeny v samostatné PD a samostatným stavebním řízením **Bohumín ON – stavební úpravy pro dopravce RegioJet**

**SO 5 - stavební úpravy pokladen v části "B"**

1. Technická zpráva
2. Výkresová část
  - 101 Půdorys 1.NP – stávající stav a bourání 1:50
  - 102 Půdorys 1.NP – nový stav 1:50
  - 103 Výpis vnitřních truhlářských výrobků 1:50
3. Elektroinstalace
4. Zdravotechnika
5. Vzduchotechnika

**SO 6 – stavební úpravy v dopravní kanceláři v části "A"**

1. Technická zpráva
2. Výkresová část
  - 101 Půdorys 1.NP – stávající stav a bourání 1:50
  - 102 Půdorys 1.NP – nový stav 1:50
  - 103 Výpis vnitřních truhlářských výrobků 1:50
3. Elektroinstalace
4. Klimatizace

**SO 7 - úpravy zpevněných ploch**

1. Technická zpráva
2. Výkresová část
  - 101 Půdorys a Řez A-A – stávající stav a bourání 1:50
  - 102 Půdorys a Řez A-A – nový stav 1:50

**SO 8 - zateplení podhledů 2.NP**

1. Technická zpráva
2. Výkresová část
  - 101 Půdorys 2.NP – stávající stav a bourání 1:100
  - 102 Půdorys 2.NP – nový stav 1:100
3. Elektroinstalace

## **SO 9 – ostatní stavební úpravy**

### **1. Technická zpráva**

#### **A. VÝMĚNA INFO PANELŮ**

#### **B. STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI „B“**

#### **C. VYČIŠTĚNÍ SCHODIŠTĚ Z VESTIBULU DO PODCHODU K NÁSTUPIŠTÍM**

#### **D. OPRAVA DVEŘÍ NA VEŘEJNÉ WC Z VESTIBULU**

### **2. Výkresová část**

#### **A. VÝMĚNA INFO PANELŮ**

101 Výměna info panelů – stávající stav a bourání

102 Výměna info panelů – nový stav

103 Výměna info panelů – výpis mobiliáře

#### **B. STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI „B“**

104 Stav. úpravy v části „B“ – stávající stav a bourání

105 Stav. úpravy v části „B“ – nový stav

106 Stav. úpravy v části „B“ – výpis vnitř. truhl. výrobků