

Váš dopis
zn.
Ze dne
Naše zn. 141203/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Bc. Martin Baudis
Mobil +420 601 570 898
E-mail BaudisM@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati
Čelákovice – Neratovice“**

**„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati
Čelákovice – Neratovice“**

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 8

Jakožto Zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace s odvoláním na ustanovení bodu 7 „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace)“ Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 78:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2729 v km 1,789 trati Čelákovice – Neratovice, PS 13-03, P2729, výstavba PZS.

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 62 přidal do soupisu prací položku (údajně s dvojnásobnou metráží):

77	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAT HMOT DN DO 200MM	M	2 840,000
----	-------	--	---	-----------

Domníváme se, že uvedené množství je chybné. Pokud měl zadavatel na mysli dvojnásobnou metráž vůči metráži u odstraněné položky „PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM“, pak je správné množství 306m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 77.

Odpověď na dotaz č. 78:

Bylo již opraveno v rámci dotazu č. 77 na množství 306m.

Dotaz č. 79:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice – Neratovice, PS 13-01, P2735, výstavba PZS.

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 62 přidal do soupisu prací položku (údajně s dvojnásobnou metráží):

105	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAT HMOT DN DO 200MM	M	2 840,000
-----	-------	--	---	-----------

Domníváme se, že uvedené množství je chybné. Pokud měl zadavatel na mysli dvojnásobnou metráž vůči metráži u odstraněné položky „PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM“, pak je správné množství 80m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 105.

Odpověď na dotaz č. 79:

Bylo již opraveno v rámci dotazu č. 77 na množství 80m.

Dotaz č. 80:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P2735 v km 3,992 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-01, P2735, výstavba PZS.

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 30 přidal do soupisu prací položku:

103	75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000
-----	--------	---	-----	-------

Dle našeho názoru se má jednat o spojku se stíněním přes 12P, čili položka je stále nesprávná. Žádáme zadavatele o opravu položky.

Odpověď na dotaz č. 80:

Byl opraven název položky č. 103 na SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ.

Dotaz č. 81:

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-02, P2739, výstavba PZS.

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 41 přidal do soupisu prací položku:

105	75A322	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000
-----	--------	---	-----	-------

Dle našeho názoru se má jednat o spojku se stíněním přes 12P, čili položka je stále nesprávná. Žádáme zadavatele o opravu položky.

Odpověď na dotaz č. 81:

Byl opraven název položky č. 105 na SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ.

Dotaz č. 82:

Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2739 v km 4,884 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-02, P2739, výstavba PZS.

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 62 přidal do soupisu prací položku (údajně s dvojnásobnou metráží):

106	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAT HMOT DN DO 200MM	M	2 840,000
-----	-------	--	---	-----------

Domníváme se, že uvedené množství je chybné. Pokud měl zadavatel na mysli dvojnásobnou metráž vůči metráži u odstraněné položky „PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM“, pak je správné množství 24m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 106.

Odpověď na dotaz č. 82:

Bylo již opraveno v rámci dotazu č. 77 na množství 24m.

Dotaz č. 83:**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-04, P2752 výstavba PZS.**

Po odpovědi b) na dotaz č. 52 mají předmětné položky množství dle níže uvedeného:

41	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000
42	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	3,000

Pol. č. 41 se vztahuje ke kabelům č. 9141 a 9142 (2 kabely = 4x ukončení).

Pol. č. 42 se vztahuje ke kabelům č. 8143 a 8145 (2 kabely = 4x ukončení). Ukončení kabelu č. 8141 odpovídá pol. č. 43.

Domníváme se tedy, že správné množství u pol. č. 41 je 4ks a u pol. č. 42 je 4ks. Pol. č. 43 je správně.

Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď na dotaz č. 83:

U Pol. č. 41 bylo upraveno množství na 4ks.

U Pol. č. 42 bylo upraveno množství na 4ks.

Dotaz č. 84:**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-04, P2752 výstavba PZS.**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 62 přidal do soupisu prací položku (údajně s dvojnásobnou metráží):

95	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAT HMOT DN DO 200MM	M	2 840,000
----	-------	--	---	-----------

Domníváme se, že uvedené množství je chybné. Pokud měl zadavatel na mysli dvojnásobnou metráž vůči metráži u odstraněné položky „PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM“, pak je správné množství 172m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 95.

Odpověď na dotaz č. 84:

Bylo již opraveno v rámci dotazu č. 77 na množství 172m.

Dotaz č. 85:**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice - Neratovice, PS 13-05, výstavba PZS.**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 62 přidal do soupisu prací položku (údajně s dvojnásobnou metráží):

75	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAT HMOT DN DO 200MM	M	2 840,000
----	-------	--	---	-----------

Domníváme se, že uvedené množství je chybné. Pokud měl zadavatel na mysli dvojnásobnou metráž vůči metráži u odstraněné položky „PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM“, pak je správné množství 96m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 75.

Odpověď na dotaz č. 85:

Bylo již opraveno v rámci dotazu č. 77 na množství 96m.

Dotaz č. 86:**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2752 v km 9,925 trati Čelákovice - Neratovice, SO 2604 P2752, přípojka nn**

V soupisu prací se nachází položka:

2	742H14	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	790,000
---	--------	---	---	---------

Domníváme se správně, že se jedná o kabel AYKY 4x50, viz schéma rozvodu nn (příloha 03)? Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 86:

Jedná se o kabely AYKY 4x70 a AYKY 4x120.

Zasíláme upravenou dokumentaci z roku 2025. Byla opravena položka č. 2 na

742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2
M 1 470,000.

Dotaz č. 87:**Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P2753 v km 10,693 trati Čelákovice - Neratovice, SO 2605 P2753, přípojka nn**

V soupisu prací se nachází položka:

2	742H14	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	710,000
---	--------	---	---	---------

Domníváme se správně, že se jedná o kabel AYKY 4x50, viz schéma rozvodu nn (příloha 03)? Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 87:

Jedná se o kabely AYKY 4x70 a AYKY 4x120. Zasíláme upravenou dokumentaci z roku 2025. Byla opravena položka č. 2 na

742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2.

Sdělení zadavatele:

Toto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 8 včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel je přesvědčen, že tímto vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro řádné zpracování nabídek.

Přílohy:

- XLS_P2735_Čel-Nerat_ZM07_260821.xlsx
- XLS_P2739_Čel-Nerat_ZM07_260821.xlsx
- XLS_P2752_Čel-Nerat_ZM07_260821.xlsx
- XLS_P2753_Čel-Nerat_ZM07_260821.xlsx
- SO2605.ZIP
- SO2604.ZIP

.....
Ing. Petr Kolář

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7427064

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b68bd3a9-f771-44c8-b82f-75b1d0857b28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin BAUDIS)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2026 12:40:42

Hash komponenty: f7fbf88a9b033a30252eed537a0bb226acb796224a3badf1146bc7d537c1f124

Hashovací funkce: sha256Hex



313f36a6-d865-4877-8cbb-91bdffc9b3bc