


Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma: 	Razítko oprávněné osoby: Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	11/2023	Dokumentace k připomínkám	Ing. Milan Ptáček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	DIÁZDĚNÁ 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	

Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Víděnská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Víděnská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Milan Ptáček	Specialista:	Radim Křenek

Název stavby/akce:	Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí		Označení investora: S
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení		Zakázka: 23-111-35-101
Název objektu/díle části:	Velká Bystřice, oprava zabezpečovacího zařízení		Označení části: D.1.1.1
			Označení objektu/komplexu: PS 03
Název přílohy:	Tabulka protlaků zab. zař.		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 720
Název díle části přílohy:			
Odpovědný projektant: Radim Křenek	Zpracovatel přílohy: Radim Křenek	Měřítko: - Formáty: dle příloh	Stupeň dokumentace: DSP
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Velká Bystřice [778281]	TUDU: 2191 B1	Smluvní datum zpracování: 19.11.2023

S-kód:	Stupeň dokumentace:					Část:	Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:									
S _ _ _ _ _	_	D	S	P	X	_	D	1	1	0	1	_	P	S	0	3	X	X	X	X	_	X	X	_	2	_	7	2	0	0	0
[Prostor pro další informace]																															

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mar. Údolí

PS 03

[illegible]

Poznámky:

Přesné umístění je zřejmé z polohopisných výkresů daného PS

Při spojování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky.

Krytí 150cm uvažováno od pláňe žel. spodku (2,1m od horního povrchu kol. lože

06.08.2024