

# LEGENDA:

- EZS ústředna EZS (na stěně)
- D duální detektor (PIR+MW)
- magnetický kontakt
- ▴ klávesnice
- detektor tříštění skla
- K1 koncentrátor č.1
- ☒ poplachová siréna
- 19" skříň 47U dodána v rámci PS 15-14-01



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava




Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radoslav Molák v.r.	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Oskar Rozbořil 	NAVRHL, VYPRACOVAL Oskar Rozbořil 	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa 	
KRAJ: Olomoucký, Zlínský	POVĚŘENÝ OÚ: Otrokovice		STUPEŇ: Přípravná dokumentace	
Změna trakční soustavy na AČ 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice PS 09-14-02 TNS Říkovice, EZS			ZAK. ČÍSLO 16005-01-0916	ARCH. ČÍSLO 2016230015
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2xA4
Dispozice EZS TNS Říkovice			DATUM: 11/2016	
			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA 2.217