

Protokol č. 20181001

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Firma: Pavel Dočekal
Oblá 421/22
634 00 Brno – Nový Lískovec
IČ: 02728508

Vypracovaný v: Brně **dne** 1.10.2018

Složení komise

Předseda: Ing. Vladimír Res - hlavní inženýr projektu

Členové: Ing. arch. Dalibor Res architekt projektu
Pavel Dočekal - projektant části elektro
Jindřich Červinka - projektant části PBŘ

Název objektu: ZNOJMO MeSÚTULEK TO - CELKOVÁ OPRVA, PARC.Č 5641/11, K.Ú. ZNOJMO - MĚSTO,
INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318578

Popis objektu: Jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihelné tl. 300 mm, příčky zděné cihelné. Střechu tvoří dřevěná konstrukce krovu s plechovou střešní krytinou na latích. Stropní konstrukci tvoří snížený kazetový podhled uchycený na kleštinách. Mezi kleštinami je vložena tepelná izolace z minerální vaty
V objektu je sociální zázemí zaměstnanců – denní místnost, šatna, hygiena.

Podklady:

...je přílohou

Rozhodnutí: Je provedeno pro samostatné místnosti či prostory.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr: Pro elektrická zařízení umístěná na hořlavých podkladech a v nich platí ČSN 33 2312 a ČSN 33 2000-4-482. Pro umývací prostory platí ČSN 33 2130 ed.3. Pro prostory s vanou nebo sprchou platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Prostory na které se jednoznačně vztahuje ČSN jsou z určení vnějších vlivů vyčleněné - viz. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 NA 512.2.5 Dokumentace o určení vnějších vlivů. Prostory s vnějšími vlivy normální v tomto protokolu nejsou výslovně uvedené. Při změně charakteru a využití místností a prostorů, nebo změně dispozic a stavebních konstrukcí se musí nově, protokolárně, stanovit vnější vlivy a přezkontrolovat, zda stávající realizované požadavky a opatření vyhovují změněným podmínkám. Odpovídá provozovatel. Protokol se týká pouze výše uvedeného objektu a byl vypracován ve stupni dokumentace pro společné povolení. V dalším stupni dokumentace doporučuji provést přezkontrolování zda stávající realizované požadavky a opatření vyhovují změněným podmínkám.
Dokument byl vytvořen pomocí licence SW VNĚJŠÍ VLVY, EI Soft David Klimša

Sepsaný v: Brně **dne** 1.10.2018

Podpisy: Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓ Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓

