



	č.b.	Y	X	Z		č.b.	Y	X	Z		č.b.	Y	X	Z
1	472121,80	1099524,18	209,69	21	472131,65	1099543,62	209,73	41	472141,63	1099561,72	209,07			
2	472126,85	1099520,71	209,69	22	472129,09	1099547,32	209,82	42	472146,30	1099554,96	209,64			
3	472125,34	1099508,41	209,81	23	472137,73	1099553,29	209,82	43	472148,39	1099554,58	209,74			
4	472125,10	1099501,34	209,68	24	472140,29	1099549,58	209,73	44	472148,51	1099555,27	209,77			
5	472126,72	1099498,98	210,00	25	472140,98	1099549,46	209,70	45	472145,96	1099558,49	209,86			
6	472123,02	1099496,42	210,00	26	472141,36	1099551,54	209,56	46	472154,59	1099564,95	209,88			
7	472122,14	1099497,70	209,77	27	472136,71	1099550,28	208,77	47	472157,14	1099561,24	209,79			
8	472121,28	1099498,94	209,63	28	472133,92	1099550,78	208,46	48	472157,84	1099561,12	209,76			
9	472127,73	1099494,65	209,32	29	472127,07	1099549,68	207,90	49	472158,61	1099562,01	209,68			
10	471186,63	1099525,18	209,28	30	472154,57	1099552,27	207,82	50	472158,79	1099562,37	209,72			
11	471191,03	1099528,23	209,30	31	472122,83	1099553,89	207,75	51	472153,78	1099569,66	209,31			
12	472120,78	1099540,51	209,30	32	472122,04	1099553,51	207,70	52	472166,00	1099570,07	209,29			
13	472120,99	1099543,10	209,35	33	472121,17	1099552,91	207,72	53	472171,38	1099570,25	209,68			
14	472120,96	1099540,26	209,31	34	472129,72	1099553,00	207,74	54	471190,50	1099560,63	207,72			
15	472120,61	1099540,19	209,33	35	472121,54	109963,39	207,74	55	471187,94	1099559,05	207,72			
16	472124,48	1099543,56	209,42	36	472124,34	1099564,65	207,70	56	471194,40	1099562,09	207,83			
17	472125,59	1099541,64	209,39	37	472125,93	1099564,64	207,70	57	472125,59	1099561,51	207,72			
18	472120,51	1099536,39	209,60	38	472136,22	1099578,66	209,25	58	472102,79	1099511,22	209,42			
19	472122,75	1099536,87	209,66	39	472144,79	1099566,35	209,25	59	471197,25	1099519,23	209,42			
20	4721231,52	1099542,92	209,70	40	472142,13	1099564,50	209,06	60	472121,03	1099528,76	209,59			
								61	472126,17	1099532,32	209,69			



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MCO** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁRSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZČD, s.o., Stavební správa východ, Nenudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. JANA BÖSERLOVÁ <i>Böserlová</i>	ŘEĐITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ.: PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. MARTIN VYCHODIL <i>vychdil</i>	ING. MARTIN VYCHODIL <i>vychdil</i>	ING. MARTIN VYCHODIL <i>vychdil</i>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA	
Rekonstrukce areálu HZS Ostrava ----- SO05 - Úprava zpevněných ploch		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 041 - 234 - PS
		ÚČEL	DSP + DPS
		DATUM	02/2018
		FORMÁT	8 X A4
		MĚŘÍTKO	1:250
Situace vytyčení		ČÁST	POŘ.Č.
		E.1.8.	06