



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9319/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisu prací u SO 10-10-01, Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek, bylo zjištěno, že v oddílu Poplatky chybí položka POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) o objemu 21 123,63 t (dle tabulky B.3.7 odpadové hospodářství). Žádáme zadavatele o doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Položka byla doplněna (pč. 101) do soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisu prací u SO 11-10-01, ŽST Praha Vysočany, železniční svršek, bylo zjištěno, že v oddílu Poplatky položka č.1 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) má množství 3249 t. V tabulce B.3.7 - odpadové hospodářství je však 826,5 t z výhybek (29 v.j. x 15 m3 = 435 m3*1,9 t/m3= 826,5 t). Žádáme zadavatele o kontrolu množství a případnou opravu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Rozhodující pro množství odpadů je vždy výkaz výměr daného PS/SO a tabulka B.3.7 není pro oceňování směroplatná. Platí množství v soupisu prací, položka je správně.

Dotaz č. 3:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisu prací u objektu SO 11-10-01, ŽST Praha Vysočany, železniční svršek, bylo zjištěno, že v oddílu Poplatky chybí položka POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) o objemu 10 373,4 t (dle tabulky B.3.7 - odpadové hospodářství). Žádáme zadavatele o doplnění položky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Položka byla doplněna (pč. 101) do soupisu prací.

Dotaz č. 4:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisu prací u objektu SO 11-11-01, ŽST Praha Vysočany, železniční spodek, bylo zjištěno, že v oddílu Poplatky je položka č.1 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKÝ). Dle tabulky B.3.7 - odpadové hospodářství se takovýto odpad v SO nevyskytuje. Žádáme zadavatele o kontrolu položky, případně její odstranění ze soupisu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Rozhodující pro množství odpadů je vždy výkaz výměr daného PS/SO a tabulka B.3.7 není pro oceňování směroplatná. Platí množství v soupisu prací, položka je správně (jedná se o kontaminovanou zeminu).

Dotaz č. 5:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisů prací SO v oddílu Pozemní komunikace, a to SO 06-30-02, SO 06-30-03, SO 10-30-01, SO 10-30-02, SO 11-30-01, SO 11-30-02, SO 11-30-03, SO 11-30-04 a SO 11-31-01, bylo zjištěno, že v soupisech je položka POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI). Dle našeho názoru by to měla být ale položka - POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ. Pak by to bylo v souladu s tabulkou B.3.7 - odpadové hospodářství. Žádáme zadavatele o kontrolu názvu položky a případnou změnu názvu odpovídající uvedenému typu odpadu v předmětných SO.

Odpověď na dotaz č. 5:

06-30-02 – položka byla opravena

06-30-03 – zůstává původní, položka 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) není v soupisu prací uvedena.

10-30-01 – položka byla opravena

10-30-02 – položka byla opravena

11-30-01 – položka byla opravena

11-30-02 – položka byla opravena

11-30-03 – položka byla opravena

11-30-04 – položka byla opravena

11-31-01 – položka byla opravena

Dotaz č. 6:

Kontrolou poskytnuté zadávací dokumentace – soupisů prací v objektech železničního svršku bylo zjištěno, že u položky POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEzniční PRAŽCE DŘEVĚNÉ, je dle našeho názoru použit nesprávný přepočít z ks na tuny. Je počítána váha 0,7 t za ks dřevěného pražce. Správně má být 0,07 t za ks. Žádáme zadavatele o přepočít množství a následnou opravu v SO železničního svršku.

Odpověď na dotaz č. 6:

Provedeny přepočty a vydány opravy soupisů prací, týká se následujících objektů a položek:

SO 06-10-01 pč. 39

SO 07-10-01 pč. 11

SO 08-10-01 pč. 11

SO 09-10-01 pč. 9

Přílohy:

1) cnm2 SO 06-10-01_oprava1.xlsx

2) cnm2 SO 07-10-01_oprava1.xlsx


3) cnm2 SO 08-10-01_oprava1.xlsx

4) cnm2 SO 09-10-01_oprava1.xlsx

5) cnm2 SO 10-10-01_oprava1.xlsx

- 6) *cnm2 SO 11-10-01_oprava1.xlsx*
- 7) *SO 06-30-02_oprava1.xlsx*
- 8) *SO 10-30-01_oprava1.xlsx*
- 9) *SO 10-30-02_oprava1.xlsx*
- 10) *SO 11-30-01_oprava1.xlsx*
- 11) *SO 11-30-02_oprava1.xlsx*
- 12) *SO 11-30-03_oprava1.xlsx*
- 13) *SO 11-30-04_oprava1.xlsx*
- 14) *SO 11-31-01_oprava1.xlsx*

V Praze dne 27.05.2019



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace