

Naše zn.: 10344/2019-SŽDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý  
Telefon: 972 244 623  
Mobil: 727 876 075  
E-mail: dobry@szdc.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„Rekonstrukce budovy Jeseniova“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 9**

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 35:**

Po přidání položek 1197 – 1240 Požární ucpávky zůstali u profesí položky Požární ucpávky – komplet. Jak k těmto položkám přistupovat? Vhodné řešení vidíme v odstranění těchto položek z rozpočtu a ponechání oddílu Požární ucpávky.

**Odpověď na dotaz č.35:**

*Profesní položky Požární ucpávky v soupisu prací zůstaly proto, že se jedná o dotěsnění drobných prostupů o velikosti do 100x100 mm. Takové otvory vznikají běžně během stavby – např. protažení kabelu elektro , apod.*

**Dotaz č. 36:**

Rozpočet zaslaný v DI č.8 má špatně nastavené vzorce součtu finální ceny. Prosíme o revizi.

**Odpověď na dotaz č. 36:**

*V příloze je zrevidovaný soupis prací.*

**Dotaz č. 37:**

Položka č. 207 Dřevovláknitá podlaha tl 2x 20 mm vyrovnaní výšky+kročejová izolace - dodávka+montáž, má špatně uvedenou výměru. 432 m2 Měla by být poloviční? Když jsou v položce dvě vrstvy.

**Odpověď na dotaz č. 37:**

*Položka opravena v přiloženém zrevidovaném soupisu prací.*

*Příloha:*

*G.1\_soupis prací-tendr2019-06-13*

V Praze dne 13. 06. 2019



**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace