



**LEGENDA:**

- Nové prvky zabezpečovacího zařízení**
- Rozhledový trojúhelník pro nejpomalejší vozidlo dle ČSN 73 6380**
- Rozhledový trojúhelník pro chodce dle ČSN 73 6380**

**0171 02 Lužná u Rakovníka – Rakovník**  
**ZÚ km 0,300 000 - KÚ km 8,476 753**

Gener. in. projektant: **Sdružení – Praha – Kladno – Rakovník**

**PRODIN** PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE  
WWW.PRODIN.CZ  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60,  
101 00 Praha 10 – Vršovice,  
www.tymdi.cz  
DIČ: CZ24831832  
IČ: 24831832

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Renaissance of Quality

Zpracovatel dle č. 31/2000 Sb. dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Bc. Martin Starý Zodp. projektant: Ing. Jiří Stránský Kontroloval: Ing. David Derka

Kraj: Středočeský kraj Traťový sek./Obec: 0171 02 Lužná u Rak. – Rakovník

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Akce: Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku trati Praha – Kladno – Rakovník, v úseku Kladno (mimo) – Lužná – Rakovník (mimo) Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo) PS 08-28-01

Formát: 1 A4 Datum: 12/2014 Číslo zakázky: 3110/14/139 Číslo změny: 1:250 Číslo výkresu: 3

Obsah výkresu: Rozhledové poměry na přезде v km 2,753 (P245) D.1.3