

- ## Legenda:
- nový stav
  - demontáž
  - plocha zařízení staveništi
  - - - přístup ke staveništi
  - - - obvod stavby
  - stávající stav
  - - - hranice drážního pozemku
  - sčelovací vedení
  - vodovod
  - kanalizace
  - - - silnoproud nm
  - - - silnoproud vn
  - plynovod
  - - - zabezpečovací vedení
  - katastr
- Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov - Bilina - provizorní stavy**
- 
- související stavby:
- Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov
  - Silniční nadezdí u Jeníkova v km 25,040 trati Ústí.n.L. - Most





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:	
01	-		
02	-		
03	-		

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.p. Dlážděná 1093/7, 110 00 Praha 1 Státní správa západní Sokolovská 276/1955, 190 00 Praha 9		
			
Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Ostřichov - Bílina_P"			
			
Vedoucí sdružení:	SUDOP PRAHA a.s. Olámská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER Garant profese: -	
			
Sřídětko:	ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ		
Vedoucí sřídětko:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. PAVEL LANGER 	LENKA KIRSCHOVA 	ING. PAVEL LANGER 
Název akce:	Číslo směrový:		
<b>ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA</b>	17 020 201		
Část:	Projektový stupeň:		
SITUACE STAVBY	PROJEKT		
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	Datum:		
Název přílohy:	06/2018		
	Číslo části:		
	C.2		
	Mřížka:	Počet formátů:	
	1:1 000	14A4	
	Číslo přílohy:	4	
<b>Koordinální situace stavby km 24,600 - 25,900</b>			