

# Seznam příloh

k PS 332 – Rostoklaty, stejnosměrná část 3 kV-DC

1. Technická zpráva
2. Soupis strojů a zařízení
3. Seznam kabelů
4. Tabulka povelů a signálů
5. Přehledové schéma TNS
6. Dispozice technologie 1 NP
7. Řez A-A (Pohled na kobky s tlumivkou)
8. Řez B-B (Pohled na rozvaděč a R3 kV)
9. Dispozice kabelového prostoru
10. Vnitřní uzemnění
11. Blokové schéma DŘT
12. Blokové schéma napájení R3 kV + HT
13. Seznam prací dodávek a hlavního materiálu