



Uveřejněno na profilu zadavatele

Naše zn. 10186/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 5/2

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 25. listopadu 2019

Věc: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 13
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 230:

SO 03-16-02

V rozpočtu položky č. 40 – TABULE VELIKOSTI 2050X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA STANIČNÍ BUDOVĚ) a č. 41 – TABULE VELIKOSTI 2580X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA PŘEDNÁDRAŽÍ) je uvedeno, že se jedná o prosvětlené tabule. Dle projektové dokumentace se má ale jednat o běžně pozinkované tabule bez osvětlení. Může zadavatel zdůvodnit tento nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací?

Odpověď:

V soupisu prací je opravená položka, viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx

Dotaz č. 231:

SO 03-16-02

Položka č. 38 – přípočet na elektrické ovládání pro PROSVĚTLENÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ - předřadník s podporou DALI sběrnice a řídicí a diagnostický modul LDC (vnitřní) pro dopl – žádáme o zdůvodnění této položky. V projektové dokumentaci není k tomuto nic uvedeno. Dle popisu se má jednat o ovládání pro prosvětlené tabule orientačního systému, ty se ovšem standardně ovládají společně s veřejným osvětlením na nástupišti a předřadník není k prosvětleným tabulím zapotřebí. Žádáme zadavatele o posouzení, zda je tato položka skutečně zapotřebí nebo je možné ji zrušit.

Odpověď:

Položka byla zrušena, viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx

Dotaz č. 232:

SO 03-16-02

Položka č. 40 – TABULE VELIKOSTI 2050X600 MM PROSVĚTLENÁ "NÁZEV STANICE" (NA STANIČNÍ BUDOVĚ) v soupisu prací je uvedeno množství 1 kus. V projektové dokumentaci jsou uvedeny 3 kusy těchto tabulí. Žádáme o kontrolu a opravu položky.

Odpověď:

Soupis prací je opravený, viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx

Dotaz č. 233:SO 03-16-02

Položka č. 42 - TABULE VELIKOSTI 2018X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH) – v soupisu prací bylo chybně změněno množství na 9 kusů. Dle projektové dokumentace má být těchto tabulí jen 7 kusů. Žádáme o opravu množství položky.

Odpověď:

*Položka je opravena, úprava i ve výkrese...viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx
a SO03-16-02_12.3_OS.PDF*

Dotaz č. 234:SO 03-16-02

Položka č. 43 - TABULE ORIENTAČNÍ ZÁKAZOVÉ PIKTOGRAMY PRUMER 160 MM – má se jednat o zákazové piktogramy čtvercového tvaru rozměru 240x240mm. Nejedná se tedy o kruhové piktogramy. Žádáme o opravu názvu položky v soupise prací.

Odpověď:

Název položky je změněný, viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx

Dotaz č. 235:SO 03-16-02

Položka č. 47 - TABULE VELIKOSTI 450X340 MM "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU) - soupisu prací je uvedeno množství 8 ks. Dle našeho názoru došlo k nesprávnému výpočtu z projektové dokumentace, kdy byly dvojce tabulí pod jedním číselným označením brány jako 1 ks tabulky, přitom se jedná ve skutečnosti o 2 tabulky na jednom sloupku. Celkový počet tabulek by tak měl být 12 kusů. Žádáme o kontrolu a opravu množství.

Odpověď:

Položka je opravena, viz příloha: SO 03-16-02_d.xlsx

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha:

SO 03-16-02_d.xlsx

SO03-16-02_12.3_OS.PDF

V Olomouci dne 25. 11. 2019

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace