



Legenda koordinační situace

- stávající hranice pozemku SŽDC
- stávající hranice pozemku ČD
- stávající stav
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
- směrová a výšková úprava stávající koleje
- tratičvody
- protihlukové stěny
- silniční zařízení
- sčítací zařízení
- zabezpečovací zařízení
- vodovod
- kanalizace
- rozvod plynu
- oplocení
- demolice

Legenda stávajících sítí:

- sčítací vedení
- zabezpečovací vedení (multitrasa)
- kanalizace
- plynovod NTL
- plynovod STL
- plynovod VTL
- silniční NN
- silniční VN
- silniční VVN
- vodovod
- teplovod

POZNÁMKA:
SOUDRŽNOST SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
VŠECHNY KILOMETRICKÉ POPISEY BEZ UVEDENÍ
ČÍSLA KOLEJE PSANÉ STANDARDNÍM PÍSMEM (BEZ
SKLONU) JSOU VZTAŽENY KE KOLEJI Č.1.

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁRSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjeesmd
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL: **SŽDC** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. ZDENĚK DOHNAL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ING. ZDENĚK DOHNAL	ING. ZDENĚK DOHNAL	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: BYSTŘICE P. HOST.	OBC: BYSTŘICE P. HOST., CHVALČOV

"Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem"	ZAK. ČÍSLO MCO	17-015-232-PD
	ÚČEL	PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE
	DATUM	LISTOPAD 2017
	FORMÁT	8x4
KORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO	1:1 000
	ČÁST	C.3
	POŘ.Č.	9