

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Obsah dokumentace:

- PS 11-28-01.1 Žst. Bystřice pod Hostýnem, definitivní SZZ
- PS 11-28-01.2 Žst. Bystřice pod Hostýnem, klimatizace
- PS 11-28-01.3 Žst. Bystřice pod Hostýnem, přechodné SZZ
- PS 11-28-01.4 PZS v km 35,293 (P7272)

Technická zpráva

- 0101 Situace Žst. Bystřice pod Hostýnem
- 0102 Situace na přejezdu v km 35,293 (P7272)
- 0201 Situační schéma - nový stav
- 0211 Situační schéma - stávající stav
- 0291 Situační schéma - přechodný stav
- Soupis prací