



Naše zn. 11304/2019-SZDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/1

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil 722 819 305
E-mail KlimesJa@szdc.cz

Datum 18. prosince 2019

Věc: Dětmárovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 55:

SO 41-33-01.1 – Položka č. 8 – 512560 - KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO
RECYKLOVANÉHO má nulovou výměru. Opraví zadavatel výměru?

Odpověď: Položka vypuštěna, opravený SP v příloze

Dotaz č. 56:

SO 41-33-01.1 – Ptáme se zadavatele, pro kterou kolej je určena položka č. 13 - 52D231 -
KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ
s výměrou 170 m?

**Odpověď: Výměra opravena na 25m, opravený soupis prací v příloze. Jedná se o kolej
viz kolejový plán, příloha 6.2 SO 41-33-01, projektové dokumentace.**

Dotaz č. 57:

SO 41-33-01.1 – Položka č. 16 – 533173 - J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ = 15 KUS je
v soupisu prací navíc. Výhybky tohoto druhu v počtu 3 ks jsou na položce č. 18 – 534471 - J
60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ. Žádáme o zrušení položky č. 16.

Odpověď: Položka vypuštěna, opravený SP v příloze

Dotaz č. 58:

SO 41-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení
výhybek ...) pro nové výhybky, i dle Směrnice SZDC č. 77:

Pražce žlabové

LISY ve výhybkách

Stoličky SVV

Závěry

Perlitizace

Dotlačovací stoličky

Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyka

Odpověď: Doplněno, opravený SP viz příloha

Dotaz č. 59:

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 20 – 545111 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65
JEDNOTLIVĚ neodpovídá výměra 194 ks počtu 16výhybekx14 svarů = 224 ks. Žádáme o
opravu výměry.

**Odpověď: Počty svarů ověřeny, výměra opravena, výpočet v pol. 18 přiloženého
opraveného SP.**

Dotaz č. 60:

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 21 – 545112 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ neodpovídá výměra 56 ks počtu svarů nových kolejnic délky 75 m. Žádáme o opravu výměry.

Odpověď: V soupisu prací je uvedený výpočet počtu svarů, při uvažování délky kolejnicového pásu 120m. Výměra je v pořádku, opraven výpočtový vzorec. Opravený SP v příloze.

Dotaz č. 61:

SO 41-33-01.1 – Na položce č. 23 – 544311 - IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 je nesprávná výměra 15 ks. Žádáme o opravu.

Odpověď: Výměra položky opravena, opravený SP v příloze

Dotaz č. 62:

SO 41-33-01.1 – V soupisu prací chybí práce v provizorním stavu, dle přílohy č. 12.

Odpověď: SP aktualizován o provizorní stavy, viz příloha

Dotaz č. 63:

SO 43-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení výhybek ...) pro nové výhybky, i dle Směrnice SŽDC č. 77:

Pražce žlabové

LISY ve výhybkách

Stoličky SVV

Závěry

Perlitizace

Odpověď: Doplněno, opravený SP viz příloha

Dotaz č. 64:

SO 43-33-01.1 – Žádáme o opravu číslování a opravu kódů všech položek.

Odpověď: Opravený SP viz příloha

Dotaz č. 65:

SO 43-33-01.1 – Na položce IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 je nesprávná výměra 3 ks. Žádáme o opravu.

Odpověď: Výměra položky opravena, opravený SP v příloze

Dotaz č. 66:

SO 43-33-01.1 – Ptáme se zadavatele, co je obsahem regenerace výhybek na položkách č. 1 - OTSKP 2019 - REGENEROVANÁ J R 65 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ, výměra 4 ks. Není tato položka v soupisu prací omylem?

Odpověď: položka vypuštěna, opravený SP v příloze

Dotaz č. 67:

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek (zvláštní vybavení výhybek ...) pro nové výhybky, i dle Směrnice SŽDC č. 77:

LISY ve výhybkách

Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyka

Výroba obloukové výhybky + dokumentace pro výh.č. 41

Odpověď: Doplněné položky pro zvláštní vybavení výhybek

- č. 31 539211 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ
- č. 32 539212 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ
- č. 33 539551 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ
- č. 34 539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY
- č. 35 75C161 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ – DODÁVKA
- č. 36 75C167 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ – MONTÁŽ

Viz příložený SP

Dotaz č. 68:

SO 45-33-01.1 – Na položce č. 20 - 5331D3 - J 60 1:12-500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ, výměra 5 ks (výhybky č. 1, 2, 14, 55, 56) je srdcovka PHS. Ve výkresech Kolejový plán jsou srdcovky ZMB3. Ptáme se zadavatele, která srdcovka má být použita u těchto výhybek.

Odpověď: Opravená položka č. 20 - J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ. Opravený SP viz příloha

Dotaz č. 69:

SO 45-33-01.1 – Ptáme se zadavatele, co je obsahem regenerace výhybek na položce č. 21, výhybky č. 27, 34, 37 a 38.

Odpověď: Součástí projektové dokumentace je předkategorizace materiálu železničního svršku. Z toho je možné odvodit přibližný rozsah regenerace. Přesný rozsah pak bude určen na místě, pochůzkou a zápisem do Zadávacího protokolu regenerace.

Dotaz č. 70:

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o opravu výměry na položce č. 25 – 539101 - ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS (21 kpl) a doplnění nové položky pro výhybky 1:12-500, které mají sestavu 2 ks žlabových pražců.

Odpověď: Výměry opraveny, doplněna položka č.26 539102 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS. Opravený a doplněný SP v příloze

Dotaz č. 71:

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o opravu nesprávných výměr na položce č. 31 – 545111 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVÉ (21výhybekx14svarů + výměna kolejnic na položkách č. 35 a 37) a na položce č. 32 – 545112 - SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITÉ pro nové kolejnice délky 75 m + regenerované koleje na položkách č. 14 a 15.

Odpověď: Opraveny výměry položek, viz SP v příloze

Dotaz č. 72:

SO 45-33-01.1 – Žádáme zadavatele o doplnění položky pro svary S49 pro koleje na položkách č. 12 a 13 a výměnu kolejnic na pol. č. 36.

Odpověď: Doplněná položka č. 40 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVÉ. Opravený SP viz příloha

Dotaz č. 73:

Ptáme se zadavatele, jestli následující položky v SO žel. svršků:

- SO 41-33-01.1 – položka č. 24 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 5 690 m,

- SO 42-33-01.1 – položka č. 15 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 2 600 m,

- SO 43-33-01.1 – položka č. 1 – OTSKP 2019 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 675 m,

- SO 44-33-01.1 – položka č. 9 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 5 661,843 m,

- SO 45-33-01.1 – položka č. 38 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 6 300 m,

- SO 46-33-01.1 – položka č. 13 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 1 200 m,

- SO 47-33-01.1 – položka č. 12 – 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ, výměra 1 114 m,

nejsou obsažené již v **SO 4x-33-01.2 ...železniční svršek 3ti podbití?** V případě že ano, žádáme o zrušení těchto položek v **SO 4x-33-01.1 ... železniční svršek.**

Odpověď: Položky vypuštěny z SO 4x-33-01.1, protože jsou obsaženy v SO 4x-33-01.2. Upravené SP v příloze.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 9. 1. 2020 v 10:00 hod. na den 10. 1. 2020 v 10:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2019-043002). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 1. 2020 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 2. 1. 2020 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 1. 2020 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: 055 - 073

V Praze dne

18.12.2019

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace