

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 1611/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 51-59 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+3 dny) a dotazy č. 60-64 (+2 dny), přičemž je adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 51:

- a) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel mimo jiné v čl. 8.5 Technická kvalifikace uvést do seznamu stavebních prací:

dvě nejvýznamnější stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce **památkově chráněné vícepodlažní budovy** zapsané v seznamu kulturních památek, u nichž **hodnota** (tj. hodnota zakázky jako celku) **každé jednotlivé nejvýznamnější stavební práce**, včetně případných poddodávek, musí dosahovat alespoň **80 000 000,- Kč** bez DPH, přičemž

- předmět plnění alespoň **jedné** nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských a uměleckořemeslných **děl kovových s hodnotou restaurátorských prací nejméně 11 000 000,- Kč** bez DPH na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu kulturních památek;

- b) V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel mimo jiné v čl. 8.6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu splnění požadavků na osobu:

specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů

- minimálně středoškolské vzdělání;
- nejméně 5 let praxe v oboru restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů;
- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, a to v min. finančním objemu **11 000 000,- Kč** bez DPH za každou realizaci (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

Za účelem spolupráce na této zakázce jsme zadavatelem daný požadavek konzultovali s mnoha restaurátory, majícími dlouholetou praxi s restaurováním v oboru na uměleckořemeslných dílech z kovů. Výsledkem je, že požadovaný finanční objem je tak vysoký, že se s ním ve své dlouholeté praxi doposud nesetkali.

Současně při konzultaci technické části – vlastního požadavku na ocenění restaurátorských prací, jsme došli k závěru, že předmět díla žádné restaurátorské práce nezahrnuje.

Tuto skutečnost potvrdil sám zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 5, když na dotaz č. 34 vztahující se k bližší specifikaci uměleckořemeslných restaurátorských prací na kovových prvcích jednoznačně konstatuje, že takové práce předmětem díla nejsou a nepředpokládají se opravy přímo restaurátorským způsobem.

Na základě těchto skutečností se oprávněně domníváme, že požadavek zadavatele na prokázání zkušenosti uchazeče (dodavatele) s realizací stavebních prací (spočívající v provedení rekonstrukce NKP za 80 mil. Kč, jenž současně zahrnuje provedení restaurátorských a uměleckořemeslných děl kovových nejméně za 11 mil. Kč) je neopodstatněný, neodpovídá předmětu ani rozsahu díla a současně významně omezuje účast širšího spektra dodavatelů, kteří by se mohli o veřejnou zakázku ucházet. To samé platí beze zbytku i pro požadavek na obsazení člena realizačního týmu - specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů, který navíc nemá vůbec žádný reálný základ vycházející z projektové dokumentace a předmětu díla.

Požadavek na přiměřenost a relevantnost kvalifikačních požadavků zcela jasně vyplývá i z rozhodovací praxe Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vyžadovat kvalifikaci pro plnění, které vůbec nemá být předmětem plnění uchazeče, je zcela nepřípustné.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rozhodnutí č. j. ÚOHS-S115/2008/VZ-13469/2008/530/Kr konstatoval, že zadavatel porušil zákon tím, že v zadávací dokumentaci stanovil v rámci profesního kvalifikačního předpokladu povinnost předložit doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče, která však není pro plnění veřejné zakázky nezbytná.

S ohledem na výše uvedené máme za nesporné, že tyto požadavky jsou nedůvodné, nepřiměřené a v rozporu s rozhodovací praxí ÚOHS. Oba tyto požadavky současně jsou pak diskriminační a nedůvodně zvýhodňují některé uchazeče.

Upraví zadavatel výše uvedené požadavky na technickou kvalifikaci tak, aby tyto byly v přímé souvislosti se samotným předmětem veřejné zakázky?

Odpověď na dotaz č. 51:

Zadavatel vyhovuje výše uvedenému požadavku a upravuje tyto části zadávací dokumentace:

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)

Článek 8.3, bod Odborná způsobilost, odrážka třetí, druhý bod se ruší:

- ~~kód 3g dle třídníku specializací restaurátorských prací – rozsahu restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů (železa, litiny).~~

Článek 8.5, bod B, odrážka pátá se ruší:

- ~~— předmět plnění alespoň **jedné** nejvýznamnější stavební práce musí zahrnovat provedení restaurátorských a uměleckořemeslných **děl kovových s hodnotou restaurátorských prací nejméně 11 000 000,- Kč** bez DPH na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu kulturních památek;~~

Článek 8.6, bod o) specialista/odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové péče, odrážka čtvrtá, bod třetí se ruší:

o) specialista/odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové péče

- minimálně středoškolské vzdělání;
- nejméně 5 let praxe v oboru restaurování kulturních památek;
- zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky - pozemní stavby, jež zahrnovala rekonstrukci **památkově chráněné vícepodlažní budovy** zapsané v seznamu kulturních památek v hodnotě nejméně **80 000 000,- mil. Kč** bez DPH, (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce památkově chráněné vícepodlažní budovy, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

- povolení k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování pro některou z následujících položek třídíku dle přílohy č. 1 zákona:
 - nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene nebo ze štku nebo z umělého kamene nebo sádry, či
 - nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla ze dřeva, či
 - uměleckořemeslných děl z obecných kovů (železa, litiny).

Článek 8.6, bod r) specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů se ruší:

~~r) specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů~~

- ~~— minimálně středoškolské vzdělání;~~
- ~~— nejméně 5 let praxe v oboru restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů;~~
- ~~— zkušenost s realizací alespoň jedné zakázky v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, a to v min. finančním objemu 11 000 000,- Kč bez DPH za každou realizaci (částka Kč se vztahuje k hodnotě prací v oboru „restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů“ na památkově chráněném objektu zapsaném v seznamu nemovitých kulturních památek, nikoli k hodnotě zakázky jako celku), a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;~~
- ~~— povolení k restaurování Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provádění restaurátorských prací spočívající v restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů.~~

SMLOUVA O DÍLO (díl 2, část 1 zadávací dokumentace)

Smlouva o dílo, Příloha č. 2 Oprávněné osoby, specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů se ruší:

Specialista pro restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů

Jméno a příjmení	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Adresa	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
E-mail	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Telefon	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Viz příloha: Pokyny pro dodavatele_VB ČB oprava1.doc a Smlouva_o_dílo_VB ČB oprava1.docx

Dotaz č. 52:

E.2.1.3 - U položky č. 39 je v textu položky napsáno „Dveře vnější D108 - kompletní dodávka a montáž vč. rámu (zárubně), kování a veškerého příslušenství a prvků dle tabulky vnějších dveří“. V příloze „Tabulka oken a dveří – vnější fasáda“ je u těchto dveří v návrhu konstrukčního řešení píše pouze „Ocelová mříž“ viz. Výstřižek níže. U ostatních dveří je napsáno, zda se jedná a o novotvar či repliku prvku. Budou v budově zůstat stávající dveře z 2. poloviny 20. století a doplní se k nim ocelová mříž, nebo se budou dělat nové dveře + ocelová mříž? Žádáme zadavatele o upřesnění.

0010	1015	2500	1	x	Nové dveře z 2. patrový 20. staveb. Jednotlivé zastavení	Ocelová mříž	P	Ocel	Ocel	Ocel	ochranný anodizovaný nýt oca PAU 7012	NEREZ - ocel typu dveří
------	------	------	---	---	--	--------------	---	------	------	------	---------------------------------------	-------------------------

Odpověď na dotaz č. 52:

V rámci této položky budou nové dveře i nová mříž.

Dotaz č. 53:

E.1.8. SO 10, SO 28 - Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace k výše uvedeným stavebním objektům.

- Situace
- Řezy
- Skladby

Odpověď na dotaz č. 53:

V zadávací dokumentaci je PD pro zmíněné SO zpracována ve stupni DUR. Zpracování RDS je dle ustanovení 4.10.1 ZTP součástí předmětu plnění díla.

Dotaz č. 54:

SO 10, SO 26 - Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o situace dopravního značení.

Odpověď na dotaz č. 54:

V zadávací dokumentaci je PD pro zmíněné SO zpracována ve stupni DUR. Zpracování RDS je dle ustanovení 4.10.1 ZTP součástí předmětu plnění díla.

Dotaz č. 55:

E.2.1.1 - 767- Zámečnické výrobky - V příložením výkazu výměr u položky č. 299 (ZA18) je jiná výměra než ve výpisu zámečnických prvků (příloha 062).

Výkaz výměr:

299	ZA18	RÁMEČEK PRO OSAZENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY Z L 60/40/5 FeZn	KG	96,800
-----	------	---	----	--------

Výpis zámečnických prvků:

ZA18	RÁMEČEK PRO OSAZENÍ ČISTÍCÍ ZÓNY Z L 60/40/5 FeZn	Š. 1500 MM , DÉLKY 1800 MM	kg	24,20	3,00	72,60
------	---	----------------------------	----	-------	------	-------

Žádáme zadavatele o provedení kontroly a vyjasnění, která z výměr je správně.

Odpověď na dotaz č. 55:

Správná výměra je ve výpisu zámečnických prvků, soupis prací byl upraven.

Dotaz č. 56:

E.2.7.1 Vytápění - Dle výkresové dokumentace bude osazeno 149 kusů termostatických hlavice rozdělených následovně.

55 ks termostatických hlavice

80 ks termostatických hlavice s termickým pohonem

14 ks termostatických hlavice provedení antivandal

Ve VV nesouhlasí dodávka termostatických hlavice

Pol 75 03-025 termostatická hlavice montáž kus 149

Pol 76 03-026 termostatická hlavice (dle výběru investora) kus 66

Elektrotermický pohon....

Pol 77 03027 termostatické ventily, dvoubodový kus 13

24V, bez proudu zavřeno

Ve VV výměr tak chybí dodávka 70 kusů termostatických hlavice. Žádáme Vás o provedení kontroly a opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 56:

Výměry byly v soupisu prací opraveny.

Dotaz č. 57:


E.2.1.3 - Položka 234 – turnikety s brankou. K turniketu nemůžeme dohledat bližší specifikaci. Žádáme zadavatele o zaslání specifikace turniketu.

Odpověď na dotaz č. 57:

Ve standardech SŽDC Příloha A_Přehled prvků dle kat ON a v Příloze B Technická specifikace je uvedeno: V tech. variantě pro přístup vozíčkářů. Platba mincemi i kartou, s možností bezkontaktní platby. Turniket antivandal – k zavěšení/postavení, druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, žeton, s tiskem lístků, při výpadku napájení se automaticky sklopí rameno – umožní volný průchod (**Z**). Další viz příloha č. 3 tohoto Dodatku.

Dotaz č. 58:

E.2.1.1 - U položky 274 – Výkladec V3 je chybně uvedeno množství. V 1 NP Sever – nový je zřetelné, že prvků V3 je v objektu 6 ks, ale ve VV je pouze 1 ks. Žádáme zadavatele o opravu VV.

**Odpověď na dotaz č. 58:**

Výměra položky opravena na 6 ks.

Dotaz č. 59:

E.2.1.3 - 767 – Zámečnické výrobky, pol. 167 - U této položky není bližší specifikace (rozměry, umístění táhla, materiál) pro ocenění. Žádáme zadavatele o zaslání bližší specifikace.


167	76700006	Nekorodující kovová táhla pro připevnění výzdoby (počet výzdob)	KS	4,000
-----	----------	---	----	-------

Odpověď na dotaz č. 59:

Jedná se o statické zajištění sochařské výzdoby uprostřed ozdobné atiky rizalitů.

**Dotaz č. 60:**

Výplně otvorů: Pro zpracování naší cenové nabídky na položku P104 potřebujeme upřesnit tyto informace: V technické zprávě je uvedeno toto: Stávající hlavní vstupní dveře do odjezdové haly (v ose) jsou navrženy jako repliky dle místních analogií viz. dochovaná původní dokumentace stavby 1904. Na stávajících vstupních výplních se dochovaly původní nadsvětlíky. Proto budou odborně demontovány a poslouží pro výrobu replik. Členění vnějších dveří odpovídá dochované původní dokumentaci. Bude se jednat o otevíravé, částečně prosklené kazetové dřevěné dveře. Střední páry křídel jsou vždy vybaveny automatickým otvíračem na fotobuňku.




Je tímto myšleno, že budou vybaveny automatickým otvíračem pouze prostřední dvoukřídlové dveře v této dřevěné stěně nebo budou tímto otvíračem vybaveny všechny troje dvoukřídlové dveře v této stěně?

Odpověď na dotaz č. 60:

V ocenění uvažovat s automatickým otevíračem u všech tří dvoukřídlých dveří.

Dotaz č. 61:

Výplně otvorů: V tabulce pro výrobek P104 je uvedeno kování pro tuto položku: MOSAZ – štitové kování, panikové (viz. níže).

Označení na výkresu	Schematické zobrazení	Rozměr		Počet	Konstrukce		Otvorování	Materiál	Materiál zarážek (otvorů)	Barva/z nátěr	Kování	Přilučení				ELEKTRO		Požadavky dodavatel	ENF	BT (ENF ENF 100)	Index vzt. NPN, EN 100	Zabíjení	Poznámka
		šířka	výška / rozšíření		nové reálné dle reálných analogů	nové						samočinné	střední	zarážka	průřez / přech. díla	EPS	EZS						
P104		6300-631400	2100-21100	1	×	-	Řešení podle reálných analogů. Jediné řešení, které splňuje požadavky.	UP	dlouho tvrdé dřevo	DUB	náleží - lakovaná nebo barevný keramický kryt	MOSAZ - štitové kování, panikové	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	OTVOR DVEŘÍ 2090 mm, 3415 mm, 2090 mm. Sloupky mezi otvory 1.360 mm - 1100 mm. Výška nad dveřmi V. nadvěštíku zachována původní profíle - vzor pro výrobu celého nového prvku. Dále viz orientační systém a hlasový majáček. Na dveřních křídlech navrženo panikové kování.

Specifikujte prosím toto blíže na všech třech dvoukřídlových dveřích dle EN 179 klika-klika s panikovou funkcí nebo dle EN 1125 panikové horizontální madlo (použití ve veřejných budovách) – madlo nelze dodat v materiálu mosaz!!!

Odpověď na dotaz č. 61:

Madlo může být z jiného materiálu, než mosaz, je ale potřeba počítat s nutností schválení vzorku zástupci památkové péče.

Dotaz č. 62:

Výplně otvorů: Dále pro zpracování ceny za dřevěná okna: V technické zprávě je uvedeno toto: Do vnějších křidel budou osazena **TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLA** s následujícími parametry: tepelně-technické vlastnosti dle EN 410

součinitel prostupu tepla (EN 673) $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

index vzduchové neprůzvučnosti $R_w = 30 \text{ (dB)}$

Jako doporučený materiálově-technický standard splňující výše uvedené požadavky lze uvést například následující skladbu ID:

Plavené sklo min. 4 mm _ 16 mm Ar (90%) _ 5 mm float + coating #3 (např. Planibel Top 1.0 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, SF 50% nebo Planibel energy $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, SF 42%).

Izolační dvojsklo bude přesně čtít členění oken a tím bude zabráněno „falešnému průhledu v tloušťce okna.

Prosím blíže specifikovat, co je myšleno poznámce o „falešném průhledu“ – není tím myšleno, aby tam byl nějaký ornament? Nebo není myšleno „plaveným sklem“ nějaká speciální úprava, např. to čemu se říká tzv. „barokní“ sklo, které určitým způsobem deformuje obraz? Na jedné pozici je uváděno „plavené sklo“ a na druhé pozici „float“, ze sklářského hlediska je však plavené sklo právě sklo float, takže jde o jedno a to samé. Jedná se tedy o čiré dvojsklo pouze se speciálními požadavky na hodnotu „U“?

Odpověď na dotaz č. 62:

Skla budou mít obvyklou úpravu (čiré dvojsklo), bez ornamentů (float = plavené sklo, v dokumentaci jsou užívány oba termíny, ale myslí se tím to samé). Výrazem „falešný průhled“ je myšleno izolační dvojsklo dělené shodně jako příčle na okně (pohledové členění okna), tzn., aby celé okno nebylo vytvořeno z jednoho kusu izolačního dvojskla. Nejedná se o žádné ornamenty.

Dotaz č. 63:

Žádáme o doplnění předaných podkladů a výkazů výměr: U lešení na fasádě chybí ochranné sítě. Žádáme o doplnění do rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 63:

Do soupisu prací SO E.2.1.3 byly pro ochranné sítě doplněny následující položky:

261	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	5 352,000
262	944511211	Příplatek za první a každý další den použití	M2	3 853 440,000
263	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	5 352,000
<i>Dále byly doplněny položky pro zachytnou stříšku na lešení:</i>				
258	944711111	Montáž zachytné stříšky, šířky do 1,5 m	M	274,85
259	944711211	Příplatek k zachytné stříšce ZKD den použití	M	197 892,0
260	944711811	Demontáž zachytné stříšky š do 1,5 m	M	274,85

Dotaz č. 64:

Žádáme o doplnění předaných podkladů a výkazů výměr: V rozpočtu úplně chybí prostorové lešení do prostor hlavní budovy. Je nutné tuto položku doplnit do rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 64:

V místnostech se světlou výškou odpovídající jednomu podlaží je uvažováno lehké pracovní lešení – položka č. 46 949101112 Lešení pomocné pracovní. Do soupisu prací SO E.2.1.1 byly doplněny položky pro prostorové lešení pro místnosti 1.41. a 1.56.

341	943311112	Montáž lešení prostorového modulového lehkého	M3	8 038,840
342	943311212	Příplatek za první a každý další den	M3	893 982,400
343	943311812	Demontáž lešení prostorového modulového	M3	8 038,840
344	949221112	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí	M2	661,487
345	949221211	Příplatek za první a každý další den	M2	238 135,320
346	949221812	Demontáž lešeňové podlahy	M2	661,487

Dotaz č. 65:

V PD jsme našli pouze 1 turniket v 1.NP, do m. č. 1. 50a. Ve výkazu výměr jsou uvedeny 2 turnikety. Kde bude umístěn druhý?

Odpověď na dotaz č. 65:

Položka turniketu 79100074 byla odstraněna v rámci dodatku č.1 jako duplicitní. V aktuální verzi soupisu prací se nachází pouze jeden turniket.

Dotaz č. 66:

Ve výkazu výměr jsme nenalezli položky týkající se zasklení výtahové šachty výtahu V2. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 66:

Položky byly do soupisu doplněny, spolu s tím byly doplněny i položky na repasi zábradlí a madla u schodišť.

Dotaz č. 67:

Vitráže - žádáme o upřesnění, jakým způsobem mají být provedeny vitráže. V části SHP je pouze jeden prvek, zasklení dvojsklem + mříž. V tabulkách je uvedeno replika, jednoduché zasklení. Žádáme o doplnění přesné specifikace, schémat apod.

Odpověď na dotaz č. 67:

Nové zasklení vitráže bude provedeno způsobem, jakým je provedeno nyní, tzn. zasklení novým dvojsklem a odborná oprava stávající mříže.

Dotaz č. 68:

Dveře - v tabulkách prvků jsme nenalezli dveře ozn.D189 a D155. Naopak ve výkazu výměr chybí dveře ozn.D366.

Odpověď na dotaz č. 68:

Dveře D155 v projektu nejsou a byly odstraněny ze soupisu E.2.1.1. Dveře D189 rovněž nejsou v projektu a položka byla nahrazena dveřmi D366, které v soupisu chyběly.

Dotaz č. 69:

Na základě oznámení ze dne 14.1.2020, došlo ze strany zadavatele ke změně názvu organizace na Správu železnic, státní organizace. Jelikož jsou všechny potřebné dokumenty, viz SOD a její přílohy s původním názvem organizace, žádáme zadavatele o upřesnění, zda bude akceptovat starý název nebo vydá nové dokumenty s novým názvem organizace.

Odpověď na dotaz č. 69:

Zadavatel bude v nabídce akceptovat vzorové dokumenty s původním názvem (název zadavatele je slovně uveden pouze v Příloze k nabídce). Jistotu za nabídku formou bankovní záruky nebo pojištění záruky vystavené po 1. 1. 2020 žádáme předložit s aktuálním (novým) názvem zadavatele. Smlouva s vybraným dodavatelem bude následně rovněž uzavřena s aktuálním (novým) názvem zadavatele.

Dotaz č. 70:

Nádražní hodiny - pro ocenění je nutná bližší specifikace, odpověď dle DI č.33 nepostačuje.

Odpověď na dotaz č. 70:

Jedná se o náhradu stávajících hodin nad vstupem do centrální části. Hodiny budou zavěšené, oboustranné. Referenční výrobek je METRO analogové hodiny exteriérové kulaté dvoustranné zavěšené. Průměr číselníku 60, cm. Lakovaný hliníkový rám s krytím IP 54, ploché krycí sklo. Voděodolné, osvětlení číselníku. Číselník typ C13. Do položky hodin je třeba zahrnout i demontáž a likvidaci stávajících hodin.

Dotaz č. 71:

Pro ocenění mobiliáře žádáme o poskytnutí fotodokumentace stávajících laviček, vyobrazení požadovaného mobiliáře.

Odpověď na dotaz č. 71:

V rámci odpovědi na tento dotaz posíláme technickou specifikaci mobiliáře pro objekty SŽDC. Konkrétně požadované lavičky jsou typ A.4 s tím rozdílem, že je pro výpravní budovu České Budějovice požadováno dělení jednotlivých míst pro sezení, aby nebylo možné na lavičce ležet.

Dotaz č. 72:

Sanitární příčky:

- nerezové profily neexistují na sanitární příčky,
- lze ocenit DTD s melaminovým povrchem (kompakt 13 mm, eloxované profily)?

Odpověď na dotaz č. 72:

Příčky s nerezovými profily jsou vyráběny, např. firma CAFFI a.s., produkt „SP 25 NEREZOVÁ KONSTRUKCE“ nebo rovnocenný. Platí tedy požadavek na materiál z projektové dokumentace.

Sdělení zadavatele:

Dále zadavatel v rámci tohoto dodatku upozorňuje, že automatické dveře v položkách P103, AD2, AD6, AD7, AD8 obsahují záložní zdroj u pohonu. Tato informace byla doplněna do doplňujícího popisu u těchto položek.

Dále zadavatel v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 35 v rámci Dodatku č. 5 upravuje tyto části zadávací dokumentace:

POKYNY PRO DODAVATELE (díl 1, část 2 zadávací dokumentace)

Článek 8.5, bod B, odrážka první se ruší text a nahrazuje se textem:

- předmět plnění alespoň **dvou** nejvýznamnějších stavebních prací musí zahrnovat **rekonstrukci střechy** (střešní konstrukce – tesařská oprava krovu, oprava či výměna keramické střešní krytiny nebo střešní krytiny z měděného plechu nebo vláknocementové krytiny a provedení nových klempířských prvků) **na památkově chráněném objektu** zapsaném v seznamu kulturních památek, a to v minimálním finančním objemu **nejméně 5 700 000,- Kč** bez DPH (částka Kč se vztahuje k hodnotě rekonstrukce střechy, nikoli k hodnotě zakázky jako celku);

Viz příloha: Pokyny pro dodavatele_VB ČB_oprava1.doc

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové **změny/doplnění zadávací dokumentace**, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zadavatel zároveň prodloužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení je součtem lhůt dle § 99 odst. 2 ZZVZ tj. prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku a dle § 98 odst. (4) – prodloužení o 3 pracovní dny.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **12 / 03 / 2020** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28 / 01 / 2020 nahrazeno: **12 / 03 / 2020** Čas 09:00

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) Pokyny pro dodavatele_VB ČB_oprava1.doc
- 2) Smlouva_o_dílo_VB ČB_oprava1.docx
- 3) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200130.xlsx
- 4) TURNIKET a BRANKA.pdf
- 5) Příloha A – Mobiliář, Technické specifikace.pdf
- 6) Příloha B – Mobiliář, Ukázky vizuálního vzhledu.pdf

V Praze dne 30.01.2020

Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železnic, státní organizace