

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 2990/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  
Telefon +420 972 244 773  
Mobil +420 727 966 017  
E-mail sedova@szdc.cz

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“**  
**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 15**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

**Dotaz č. 104:**

V TZ se hovoří o demontáži starých EZOPů a jejich nahrazení novými. Jaký bude skutečný počet EZOPů / respektive EIPů?

**Odpověď na dotaz č. 104:**

*Počet je patrný z projektové dokumentace, tedy 5 míst na zdi a 2x stojan v prostoru.*

**Dotaz č. 105:**

Jaký bude skutečný počet hlásičů pro nevidomé AKIS? Budou pouze u nových tabulí, nebo se doplní i na nástupiště? (nemáme tím na mysli poziční majáčky ELVOS).

**Odpověď na dotaz č. 105:**

*Součástí stavby je pouze budova. Nástupiště rekonstrukcí nebude dotčeno – zůstává v původním stavu, včetně všech potřebných zařízení uvnitř budovy.*

**Dotaz č. 106:**

Jaký bude skutečný počet LCD monitorů 55"? Budou tyto monitory v nějakých ochranných krytech? Stávající řídicí PC INISS je v konfiguraci server a klient na jednom HW. Pokud by se přemýšlelo o změně na klasický server – klient, tedy server někde v TM a klient někde v DK, tak je nutné počítat se SW úpravami. To je ostatně důvod, proč se ptáme na počet LCD monitorů, protože každý monitor má svou SW licenci.

**Odpověď na dotaz č. 106:**

*Počet je patrný z projektové dokumentace, tedy 10ks. Na zakrytování nebyl vznesen požadavek investorem a není tedy součástí zadání.*

**Dotaz č. 107:**

Jaký bude skutečný počet LCD monitorů v pokladnách? Budou tyto monitory v nějakých krytech?

**Odpověď na dotaz č. 107:**

Počet je patrný z půdorysu 1.NP, tedy 4ks. Na zakrytování nebyl vznesen požadavek investorem a není tedy součástí zadání.

**Dotaz č. 108:**

Jestli správně rozumíme, tak jedna z 5-ti odjezdových tabulí LED (16ř) bude na venkovní fasádě. Jestliže ano, musí zde být zvolen jiný typ zobrazovacího panelu, určený do exteriéru.

**Odpověď na dotaz č. 108:**

Jedna tabule je opravdu umístěna vně objektu. Tato tabule byla v rámci dodatku č. 12 odpovědi na dotaz č. 90 vyčleněna do zvláštní položky č. 27.

**Dotaz č. 109:**

V předané dokumentaci jsme nenalezli znění Stavebního povolení? Žádáme tímto o jeho poskytnutí zadavatelem z důvodu seznámení se s jeho textem a požadavky a jejich následným promítnutím do nabídkové ceny"


**Odpověď na dotaz č. 109:**

Přílohou tohoto dodatku je sken stavebního povolení a sken úvodní stránky s vyznačením nabytí právní moci.

Přílohy:

- 1) StP VB ČB\_nabytí právní moci\_18 12 2019.pdf
- 2) StP VB ČB\_nepravomocné\_02 12 2019.pdf

V Praze dne 17.02.2020



Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace