

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3346/2020-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 110:

Nikde jsme ve výkazu výměr části E.2.1.1 neobjevili položky dotýkající se opravy vnitřních stropních omítek. Ve výkazu jsou jen uvedeny opravy omítek stěn či nové omítky stěn (pol.č.26 a 29) a jen při bourání je uvedena položka č.73 otlučení omítek stropů rákosových v rozsahu 1189m2. Přitom se v objektu a jejich místnostech či sálech nachází velké množství stropních omítek vč.štukové dekorace. Prosíme tedy o doplnění VV o položky týkající se opravy omítek stropů a položek týkající se opravy štukové dekorace stropních omítek (např. štukových zrcadel, rozet, říms, fabionů atd. které se např. nacházejí v mč.2.01, 2.12, 2.13,2.14, 1.28 aj.)

Odpověď na dotaz č. 110:

Byly prověřeny položky podhledů. Soupis prací byl upraven a doplněn o položky otlučení omítek stropů, SDK protipožární podhled, nová omítka stropů. V této souvislosti byly doplněny chybějící položky na manipulaci se sutí. Dále byly v SO E.2.1.3 doplněny položky na zdobený podhled v místnosti 2.01. Oprava štukové výzdoby v halách již v soupisu je. Podhledy v ostatních místnostech budou bez zdobení. Níže jsou uvedeny doplněné položky

SO E.2.1.1:

| | | | | |
|-----|-----------|--|----|----------|
| 380 | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | M2 | 762,00 |
| 381 | 763132121 | Podhled ze sádkokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojité opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60 | M2 | 2 953,01 |
| 382 | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 1 428,40 |
| 383 | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | T | 7 792,34 |

| | | | | |
|-----|-----------|--|---|------------|
| 384 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 7 792,34 |
| 385 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 187 016,21 |
| 386 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | T | 7 792,34 |


SO E.2.1.3:

| | | | | |
|-----|---------|--|----|-------|
| 264 | R763001 | Zakřivený sádkartonový podhled - fabion po obvodě místnosti | M2 | 62,00 |
| 265 | R763002 | Profilace podhledu - vytvoření dekorace SDK podhledu (zrcadla apod.) | M2 | 48,75 |

Přílohy:

1) XLS_rekonstrukce_výpravní_budovy_v_žst_České_Budějovice_hl_n_200225.xlsx

V Praze dne 25.02.2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace