

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 723/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Chr

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 15.01.2016

rozdělovník

„Výstavba žst. Markvartice“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 4 - odpovědi na zaslané dotazy dodavatele

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Odpovědi na zaslané dotazy dodavatele:

Dotaz č. 5:

V poskytnuté zadávací dokumentaci – výkazu výměr pro SO 02, Železniční spodek, Všeobecné položky, jsou uvedeny položky poř. č. 5 a 6 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), v kterých se kvantifikují výše těchto poplatků. V podkladech k tomuto SO není uvedena specifikace, o jaký odpad se jedná, a ani výkaz výměr neuvádí, u kterých položek odpad vzniká. Žádáme zadavatele o upřesnění, resp. objasnění původu a druhu vzniklého odpadu.

Odpověď č. 5:

V SO 02 položky č. 3, 4, 5, 6 nemají vůbec být. K jejich chybnému umístění došlo nejspíše při úpravě formátu a obsahu těchto nákladů. V příloze uvádíme opravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 6:

V poskytnuté zadávací dokumentaci – výkazu výměr pro SO 02, Železniční spodek, Zemní práce, jsou obsaženy položky poř. č. 10 a 12, týkající se hloubení šachet a rýh, u nichž je uveden současně i ODVOZ DO 20 KM, přičemž v žádné položce výkazu výměr není uvažováno s uložením zeminy na skládku. Žádáme zadavatele o objasnění, jak bude se zeminou nakládáno.

Odpověď č. 6:

Uložení zemin z položek č. 10 a 12 v SO 02 na skládku je obsaženo v položce č. 2 (015111 – POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA) dle tab. č. 7. V tabulce č. 7 jsou počítány výkopy vč. výkopů rýh tratívodů a šachet.

Dotaz č. 7:

V poskytnuté zadávací dokumentaci se v POV pro SO 21.1, Rekonstrukce výpravní budovy – žst. Markvartice, uvádí, že v době provádění rekonstrukce VB bude v provozu stávající zařízení TEST 10 se současnou funkcí pouze světelné hlásky a výstrojí vnitřního zařízení ve stávající releové a bateriové místnosti.

V době před zahájením rekonstrukce VB bude třeba toto zařízení přemístit z VB do provizorních prostor ve vhodném mobilním objektu, který bude umístěn v těsné místnosti VB a kabelově provizorně napojen na vnější výstroj stávajícího zabezpečovacího zařízení hlásky. Současně bude nutné provést provizorní el. připojení a přemístit do buňky ovládací pracoviště zabezpečovacího zařízení hlásky. Výkaz výměr daného objektu (stavební práce + elektro) neobsahuje žádné položky, které realizaci výše uvedených prací řeší.

Žádáme zadavatele o objasnění, kde se položky pro uvedené práce vyskytují, resp. do jakých položek výkazu výměr lze náklady na realizaci těchto prací zahrnout.

Odpověď č. 7:

Položky potřebné pro realizaci prací uvedených v této otázce jsou položky č. 122 (76K355R – Zřízení provizorního pracoviště závoráře) a č. 123 (76K356R – Zrušení provizorního pracoviště závoráře) v PS 01.

Dotaz č. 8:

V zadávací dokumentaci je uveden seznam členů personálu s uvedeným potřebným vzděláním a praxí jednotlivých členů. Je možné, aby jeden člen tohoto personálu mohl doložit potřebnou kvalifikaci pro více funkcí uvedeného seznamu? Například zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) s autorizací v oboru technologická zařízení staveb má i požadovanou kvalifikaci pro specialistu (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovacího zařízení.

Odpověď č. 8:

Ano, uchazeč může použít jednu osobu například pro pozice: zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) a specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení, pokud bude tato osoba splňovat požadavky uvedené v zadávací dokumentaci Díl 1, Část 2 – Pokyny pro dodavatele, bod 9.7.

Pouze funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího však nelze takto sloučit, tyto funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.

Dotaz č. 9:

Ve výpočtu výměry položky 411953R Lokální výměna dřevěných částí – 8,891 m³ je dle našeho názoru opomenuto vynásobit plochu podbití 30%, které se týkají výměny. Prosím Vás o prověření a případnou úpravu výkaz výměr.

Odpověď č. 9:

Ano z položky vypadlo přenásobení 30%. V příloze posílám upravenou položku. V příloze uvádíme opravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 10:

Ve výměře položky 71311 Izolace tepelná běžných stavebních konstrukce pevná – 157,960m³, chybí dle našeho názoru připočíst 1x celou plochu objektu. Prosím Vás o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 10:

Popis položky je správně. V buňce je numerická chyba. V příloze uvádíme opravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 11:

Objekt SO_21.01 – Rekonstrukce VB ŽST Markvartice

V rozpočtu je položka 97811R TZB – 1kpl. Prosím Vás o podrobný rozpis této položky, aby bylo možné tuto položku řádně ocenit.

V rozpočtu je položka 93873R – 1kpl. Prosím Vás o podrobný rozpis této položky, aby bylo možné tuto položku řádně ocenit.

Odpověď č. 11:

Položka 97811R TZB – 1kpl je rozepsaná v technické zprávě příloha č. 2.

Položka 93873R – 1kpl je rozepsaná v technické zprávě příloha č. 1 (zejména se jedná o hasicí přístroje a protipožární průchodky pro kabelové rozvody).

Dodatečná informace zadavatele:

*V návaznosti na novelizaci stávajícího zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 375/2015 Sb., část čtrnáctá, čl. XV, kdy podle nového ustanovení § 53 odst. 1 písm. l) ZVZ splňuje v zadávacím řízení základní kvalifikační předpoklady dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, přičemž dodavatel splnění tohoto předpokladu prokazuje předložením čestného prohlášení, **doplňuje zadavatel Pokyny pro dodavatele takto:***

1) Čl. 9.4, druhá odrážka, se **doplňuje o nový bod l)** takto:

- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.*

2) Čl. 9.4, třetí odrážka, v šestém odstavci, se text:

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) a k) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.*

zrušuje a nahrazuje novým textem v tomto znění

- k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j), k) a l) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.*

3) V textu Přílohy č. 8 se za poslední odrážku **doplňuje nová odrážka** s textem:


- vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.*

Upozornění:

Stále platí ustanovení v rámci dodatečných informací zadavatele – Dodatku č. 3, že na základě náročnosti zodpovězení dotazů uchazeče (opravy v soupisech prací a ve výkresové části projektové dokumentace) bude v následujících dnech přiměřeně posunuta lhůta pro podání nabídek. Zadavatel v co nejkratší možné době uveřejní na profilu zadavatele opravené soupisy prací a současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek

Přílohy:

- soubory:
 - SO-02-oprava 2016-01-15.xls
 - SO-21.01-oprava 2016-01-15.xls
- aktualizovaná Příloha č. 8 (Dílu 1, části 2 Pokynů pro dodavatele), v níž je zapracováno výše uvedené doplnění základních kvalifikačních předpokladů, které dodavatel dokládá formou čestného prohlášení.



Ing. Lubor Hruběš
ředitel