

<i>Pol.</i>	<i>Ozn.</i>	<i>Ks</i>	<i>Název</i>	<i>Parametry</i>
	TM-1P.PS		Stávající rozváděč dispečerské řídicí techniky - TNS Opočíněk	
1		1 kpl 2 kpl	Úprava stávajícího programového vybavení v hlavním koncentrátoru DŘT - PLC řady TC-700 <i>(knihovna pro komunikaci proti MŘS, ED SŽDC)</i>	- úprava knihovny IEC 61850 - vertikální komunikace - úprava knihovny IEC 61870-5-104 s čas. značkou
			<i>Programové úpravy musí být na 100% kompatibilní s implementací pro řadu PLC Tecomat TC-700</i> <i>Stávající programové vybavení je vázáno licenčním ujednáním mezi správcem SŽDC s.o. a dodavatelem EŽ Praha a.s.</i>	
	MRS		Stávající dohledové pracoviště - místní řídicí systém - TNS Opočíněk	
2		1 kpl	Úprava stávajícího programového vybavení - řídicího systému v IPC MŘS	- úprava archivů hlášení, ukládání časové značky - úprava vizualizace obrazovky R22kV - úprava obrazovek poruchových hlášení
			<i>Programové úpravy musí být 100% kompatibilní se stávajícím ŘS platformy SCADA Reliance 4 control (Runtime modul) dodavatele GEOVAP, spol. s.r.o.</i> <i>PS: Pro implementaci této stavby není třeba navýšení licenčních bodů HW klíče.</i>	
	RS - ED Pardubice		Stávající dohledové pracoviště - řídicí systém - SZDC ED Pardubice	
3		1 kpl	Úprava stávajícího programového vybavení - řídicího systému na ED Pardubice	- úprava poruchových obrazovek a měření v části InTouch - úprava a doplnění Wonderware Application Serveru - úprava komunikačního driveru IEC 61870-5-104
			<i>Programové úpravy musí být 100% kompatibilní se stávajícím ŘS platformy Wonderware dodavatele ZAT a.s.</i>	